

Замовник: Верховний Суд

Виконавець : ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



(підпис) М.П.

Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 1-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

ASYA09LACH Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, кабінет
N 118, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових ASYA09LACH Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu було виявлено
наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати внутрішній блок провести діагностування та
перепрограмування зовнішнього блоку.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.


Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

Виконавець : ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Директор  Полікевич А.П.
(підпис) М.П. (П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 2-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

ASYA07LACH Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, кабінет
№ 118а, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових ASYA07LACH Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu було виявлено
наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати внутрішній блок провести діагностування та
перепрограмування зовнішнього блоку.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»  Полікевич А.П.
(підпис)

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»  Дроган Д. В.
(підпис)

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 3-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

AUXB18LALH/UTG-UFYC-W Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, кабінет
N 120, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових ASYA09LACH Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu було виявлено
наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані, заклинений;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у неприцездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати внутрішній блок.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 4-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

ASYA09LACH Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, кабінет
№ 120а, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових ASYA09LACH Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu було виявлено
наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати внутрішній блок.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ«Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 7-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

M5CK020AR/M5LC020CR Кондиціонер McQuay 5,42/5,85 кВт (холод/тепло)

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, кабінет
№ 124, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових M5CK020AR/M5LC020CR кондиціонеру McQuay 5,42/5,85 кВт
(холод/тепло) було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Полікевич А.П.

(підпис)

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Дроган Д. В.

(підпис)

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 8-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

ASYA09LACH Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, кабінет
№ 128, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових ASYA09LACH Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu було виявлено
наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати внутрішній блок провести діагностування та
перепрограмування зовнішнього блоку.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 9-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

ASYA09LACH Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, кабінет
№ 130а, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових ASYA09LACH Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати внутрішній блок провести діагностування та перепрограмування зовнішнього блоку.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 10-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

ASYA09LACH Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, кабінет
№ 126а, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових ASYA09LACH Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu було виявлено
наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати внутрішній блок провести діагностування та
перепрограмування зовнішнього блоку.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 11-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

ASYA09LACH Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, кабінет
№ 127а, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових ASYA09LACH Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати внутрішній блок провести діагностування та перепрограмування зовнішнього блоку.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.


Замовник: Верховний Суд

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Директор  Полікевич А.П.
(підпис) М.П. (П.І.Б.)



15.06.2020 р.

Звіт № 35

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

AUXB12LALH/UTG-UFYC-W Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 2-й поверх, кабінет
№ 237, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових AUXB12LALH/UTG-UFYC-W Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu
було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.


Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»  Полікевич А.П.
(підпис)

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»  Дроган Д. В.
(підпис)

Замовник: Верховний Суд

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

15.06.2020 р.

Звіт № 39

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

AUXB18LALH/UTG-UFYC-W Внутрішній блок кондиціонера Fujitsu

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 1-й поверх, коридор
осі 21-22 А-Б, рік введення в експлуатацію – 27.04.2012

Інвентарний № 101490384/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових AUXB18LALH/UTG-UFYC-W Внутрішнього блоку кондиціонера Fujitsu
було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


(підпис)

Полікевич А.П.


Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

Виконавець : ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Директор  Полікевич А.П.
(підпис) М.П. (П.І.Б.)



15.06.2020 р.

Звіт № 1

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер M5WM10JR/M5LC10CRJ

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 3-й поверх, кабінет
№ 321, рік введення в експлуатацію – 05.07.2013

Інвентарний № 101490333/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру M5WM10JR/M5LC10CRJ було виявлено наступні дефекти:


- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



(підпис) М.П.

Полікевич А.П.

(П.І.Б.)

Богданюк Н. Л.

15.06.2020 р.

Звіт № 2

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер (спліт-системи MIDEA MSG-09 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW)
2,50/2,50К

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 427а, рік введення в експлуатацію – 01.01.2006

Інвентарний № 101490038/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі директора
Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових
кондиціонеру (спліт-системи MIDEA MSG-09 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW)
2,50/2,50К було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива підстава (причина) виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний
режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор

(підпис) М.П.

Полікевич А.П.

(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

15.06.2020 р.

Звіт № 3

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер (спліт-системи MIDEA MSG-09 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW)
2,50/2,50K

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
N 413, рік введення в експлуатацію – 01.01.2006

Інвентарний № 101490041/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових кондиціонеру (спліт-системи MIDEA MSG-09 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW)
2,50/2,50K було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані, заклинений;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива підстава (причина) виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)


Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

15.06.2020 р.

Звіт № 15

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Система кондиціонування 1,2 поверхів, у складі:

- *Внутрішній блок кондиціонера FHQ125BUV1B – 2 шт.;*

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8

2 поверх, кабінет N 212;

- *Внутрішній блок кондиціонера FXMQ125MA – 8 шт.;*

Місцезнаходження:

2 поверх, кабінет NN 201а, 215, 216 – 6 шт.;

- *Внутрішній блок кондиціонера FXMQ40MA – 1 шт.;*

Місцезнаходження:

1 поверх, коридор біля кабінету N 103;

- *Внутрішній блок кондиціонера FXMQ50MA – 6 шт.;*

Місцезнаходження:

2 поверх, кабінет NN 204, 207, 214, 216а, 1 поверх, кабінет N 107а, хол II-го під'їзду;

- *Внутрішній блок кондиціонера FXMQ63MA – 1 шт.;*

Місцезнаходження:

коридор 2 поверху, осі 3-4 А-Б;

- *Внутрішній блок кондиціонера FXZQ20M7V1B – 13 шт.;*

Місцезнаходження:

2 поверх, кабінет NN 219 – 2 шт., 221, 223, 225, 227, 229 – 2 шт., 1 поверх, кабінет NN

113 – 2 шт., 112, 102 – 2 шт.;

- *Внутрішній блок кондиціонера FXZQ40M7V1B – 1 шт.;*

Місцезнаходження:

1 поверх, кабінет N 105;

- *Внутрішній блок кондиціонера FXZQ50M7V1B – 1 шт.;*

Місцезнаходження:

2 поверх, кабінет N 217;

- *Наружний блок кондиціонера RQ125B7W1B – 2 шт.;*

- *Наружний блок кондиціонера RXYQ10P7 – 1 шт.;*

- *Наружний блок кондиціонера RXYQ12P7 – 1 шт.;*

- *Наружний блок кондиціонера RXYQ18P7 – 1 шт.*

Інвентарний № 101490300/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Сمارт Інжиніринг» в особі директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових системи кондиціонування 1,2 поверхів було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані, управляюча та силова системи зовнішніх блоків перегоріли;
- Триходовий клапан – в робочому стані;
- Компресор – в неробочому стані, вигорання обмоток;
- Тиск холодоагенту – холодоагент неліквідний;
- Фреонові магістралі розташовані в зовнішніх стінах будівлі пошкоджені та потребують повної заміни.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати систему кондиціонування 1,2 поверхів.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» _____ Полікевич А.П.
(підпис)

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» _____ Дроган Д. В.
(підпис)

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

Богданюк Н. Л.

15.06.2020 р.

Звіт № 4

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW)
3,50/3,50К

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
N 425а, рік введення в експлуатацію – 01.01.2006

Інвентарний № 101490054/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі директора
Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових
кондиціонеру (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW)
3,50/3,50К було виявлено наступні дефекти:


- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива підстава (причина) виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний
режим використання.

Висновок: Обладнання у непридатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту


Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ«Укр Смарт Інжиніринг»


(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

15.06.2020 р.

Звіт № 5

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW) 3,50/3,50К

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 407а, рік введення в експлуатацію – 01.01.2006

Інвентарний № 101490064/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових кондиціонеру (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW) 3,50/3,50К було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива підстава (причина) виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ«Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» м. Київ, вул. Нестерова, 3
Замовник: Верховний Суд

тел. 044 599 88 81

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.

(П.І.Б.)

Богданюк Н. Л.

15.06.2020 р.

Звіт № 6

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW) 3,50/3,50К

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 420, рік введення в експлуатацію – 01.01.2006

Інвентарний № 101490070/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR
25GW) 3,50/3,50К було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива підстава (причина) виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний
режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Полікевич А.П.

(підпис)

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Дроган Д. В.

(підпис)

ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» м. Київ, вул. Нестерова, 3
Замовник: Верховний Суд

тел. 044 599 88 81

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор

(підпис) М.П.

Полікевич А.П.

(П.І.Б.)

Богданюк Н. Л.



15.06.2020 р.

Звіт № 7

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW) 3,50/3,50К

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 423а, рік введення в експлуатацію – 01.01.2006

Інвентарний № 101490074/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR
25GW) 3,50/3,50К було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива підстава (причина) виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний
режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

Богданюк Н. Л.

(підпис) М.П.

15.06.2020 р.

Звіт № 8

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер (спліт-системи MIDEA MSG-18 HR (Pioneer KFR50GW/KOR 50GW) 5,00/5,00К

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 433, рік введення в експлуатацію – 01.01.2006

Інвентарний № 101490079/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру (спліт-системи MIDEA MSG-18 HR (Pioneer KFR50GW/KOR
50GW) 5,00/5,00К було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Полікевич А.П.

(підпис)

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Дроган Д. В.

(підпис)

ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» м. Київ, вул. Нестерова, 3
Замовник: Верховний Суд

тел. 044 599 88 81

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

15.06.2020 р.

Звіт № 10

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер M5WM10JR/M5LC10CRJ

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 404, рік введення в експлуатацію – 05.07.2013

Інвентарний № 101490332/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру M5WM10JR/M5LC10CRJ було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)


Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор  Полікевич А.П.
(П.І.Б.)


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

15.06.2020 р.

Звіт № 11

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер M5WM10JR/M5LC10CRJ

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 3-й поверх, кабінет
№ 309, рік введення в експлуатацію – 05.07.2013

Інвентарний № 101490338/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру M5WM10JR/M5LC10CRJ було виявлено наступні дефекти:


- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.


Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


Полікевич А.П.

(підпис)

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


Дроган Д. В.

(підпис)


Замовник: Верховний Суд

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Директор  Полікевич А.П.
(підпис) М.П. (П.І.Б.)



15.06.2020 р.

Звіт № 12

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер M5WM10JR/M5LC10CRJ

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 441, рік введення в експлуатацію – 06.10.2014

Інвентарний № 101490378/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру M5WM10JR/M5LC10CRJ було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»  Полікевич А.П.
(підпис)

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»  Дроган Д. В.
(підпис)

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор  Полікевич А.П.


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

(П.І.Б.)

15.06.2020 р.

Звіт № 13

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер M5WM10JR/M5LC10CRJ

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 431а, рік введення в експлуатацію – 05.11.2014

Інвентарний № 101490394/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру M5WM10JR/M5LC10CRJ було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Полікевич А.П.


(підпис)

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Дроган Д. В.



(підпис)

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

15.06.2020 р.

Звіт № 14

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20
Обладнання:

Кондиціонер M5WM10JR/M5LC10CRJ

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 419, рік введення в експлуатацію – 05.07.2013

Інвентарний № 101490330/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру M5WM10JR/M5LC10CRJ було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

Богданюк Н. Л.

15.06.2020 р.

Звіт № 40

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW)
3,50/3,50К

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 405а, рік введення в експлуатацію – 01.01.2006

Інвентарний № 101490061/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі директора
Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових
кондиціонеру (спліт-системи MIDEA MSG-12 HR (Pioneer KFR35GW/KOR 25GW)
3,50/3,50К було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива підстава (причина) виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний
режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

15.06.2020 р.

Звіт № 41

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер (спліт-системи MIDEA MSG-18 HR (Pioneer KFR50GW/KOR 50GW) 5,00/5,00К

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
N 103, рік введення в експлуатацію – 01.01.2006

Інвентарний № 101490082/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру (спліт-системи MIDEA MSG-18 HR (Pioneer KFR50GW/KOR
50GW) 5,00/5,00К було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного
адміністративного суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 13-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер Neoclima сплит-система NS09LHB / NU09LHB

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 3-й поверх, кабінет
№ 317, рік введення в експлуатацію – 28.11.2011

Інвентарний № 101490247/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових кондиціонеру Neoclima сплит-система NS09LHB / NU09LHB було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного
адміністративного суду

Директор



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 14-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер Fujitsu ASY9USCCW/AOY9UFCC

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 4-й поверх, кабінет
№ 452а, рік введення в експлуатацію – 22.06.2012

Інвентарний № 101490280/а

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки складових кондиціонеру Fujitsu ASY9USCCW/AOY9UFCC було виявлено наступні дефекти:

- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не підлягає ремонту

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

Заступник керівника апарату Верховного Суду –
керівник секретаріату Касаційного адміністративного
суду

Директор


(підпис) М.П.

Богданюк Н. Л.
(П.І.Б.)



Полікевич А.П.
(П.І.Б.)

30.04.2020 р.

Звіт № 16-К

з експертного обстеження систем кондиціонування та вентиляційних систем

Підстава: договір про закупівлю послуг за державні кошти від 30.03.2020 № 138А-20

Обладнання:

Кондиціонер M5WM10JR/M5LC10CRJ

Місцезнаходження: адмінбудинок (корпус 5), вул. Московська, 8 3-й поверх, кабінет
№ 322в, рік введення в експлуатацію – 05.07.2013

Інвентарний № 101490335/a

Даний звіт складений представниками ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг» в особі
директора Полікевича А.П та інженера Дрогана Д. В, про те що у ході перевірки
складових кондиціонеру M5WM10JR/M5LC10CRJ було виявлено наступні дефекти:


- Плата керування – в неробочому стані;
- Триходовий клапан – в неробочому стані;
- Компресор – в неробочому стані;
- Тиск холодоагенту – 0 бар.

Можлива причина виходу обладнання з ладу: перепади напруги, інтенсивний режим
використання.

Висновок: Обладнання у непрацездатному стані, морально та фізично застаріле, не
підлягає ремонту.

Рекомендації: Демонтувати кондиціонер.

Директор ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»


(підпис)

Полікевич А.П.

Інженер ТОВ «Укр Смарт Інжиніринг»

(підпис)

Дроган Д. В.