



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 08 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Універс. сист. очищ. Води	101480009/Г	01.11.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Норд 442	101480023/г	01.12.1999

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресора;
2. Вихід з ладу реле захисту;
3. Витік фреону;
4. Втрата форми та еластичності гумового ущільнювача дверці холодильника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Норд 442	101480024/Г	01.12.1999

В результаті експертизи виявлено:

1. Витік фреону;
2. Висихання гумових компенсаторів;
3. Згоріла плата управління в наслідок різкого стрибку напруги.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Норд 431	101480028/г	01.12.1999

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшов з ладу терморегулятор;
2. Вийшло з ладу пускове реле;
3. Згоріли обмотки мотор-компресора.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Норд 431	101480030/г	01.12.1999

В результаті експертизи виявлено:

1. Падіння потужності компресора холодильника;
2. Пошкодження трубопроводу холодильника, холодоагент виходить з системи холодильника;
3. Засмічення фільтра-осушувача холодильника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Panasonic	101480041/Г	01.06.2000

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Панасонік - KX -RS FP88	101480055/Г	01.11.2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Механічне ушкодження корпусу факс-апарату;
3. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Кондиціонер FAY100 FJV	101480060/г	01.12.2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна мотор - компресора;
2. Вихід з ладу захисного реле;
3. Порушення герметичності контура радіатора холодильної системи.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач документів Кобра	101480074/г	01.03.2003

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів Кобра 240 cc5	101480110/г	01.09.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Вихід з ладу блоку живлення;
3. Механічне пошкодження корпусу;
4. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів Кобра 240 cc5	101480111/Г	01.09.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу;
2. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Перфобіндер Старлет ПБ 300АЧ-450Л	101480114/г	01.09.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження корпусу(деформація).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів Кобра 240 cc5	101480119/г	01.09.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів Кобра 240 cc5	101480120/г	01.09.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Кондиціонер СР Ц50 ха	101480133/Г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресора;
2. Вихід з ладу захисного реле;
3. Порушення герметичності контура теплообмінника системи.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Кондиціонер СРК 50a	101480134/г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. *Порушення герметичності контура теплообмінника системи;*
2. *Витік фреону;*
3. *Вихід з ладу схеми терморегулятора.*

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Норд	101480143/г	01.07.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресорної установки;
2. Корозія корпусу та втрата еластичності гумового ущільнювача дверці холодильника;
3. Розгерметизація системи охолодження;
4. Пошкодження електропроводки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Кондиціонер СРК40	101480148/г	01.08.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу Вентилятора охолодження;
2. Вихід з ладу компресора;
3. Розгерметизація системи (витік фреон).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів Кобра 240 cc5	101480164/г	01.12.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів Кобра 240 cc5	101480165/г	01.12.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів Кобра 240 cc5	101480166/г	01.12.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник	101480167/г	01.02.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Витік фреону в наслідок розгерметизації системи.
2. Вихід з ладу мотора-компресора;
3. Корозія корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник	101480176/г	01.02.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження морозильної камери в результаті попадання води (вологи) в холодильну систему при працюючому двигуні;
2. Порушилася герметичність холодильної камери через деформацію дверей і пошкодження ущільнювальної гуми;
3. Згоріла плата управління в наслідок різкого стрибку напруги.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Повітряна завіса LG	101480183/г	01.03.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Повітряна завіса LG	101480184/г	01.03.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Вихід з ладу вентилятора.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Кондиціонер ФДТДж128	101480186/г	01.07.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна мотор - компресора;
2. Вихід з ладу вентилятора;
3. Порушення герметичності контура радіатора холодильної системи;
4. Витік фреону.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Панасонік КХ-ФП143	101480189/г	01.07.2006


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Механічне ушкодження корпусу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Панасонік КХ-ФП143	101480190/г	01.07.2006


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Панасонік КХ-ФП143	101480196/г	01.07.2006


В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату;
2. Вихід з ладу системної плати;
3. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Панасонік КХ-ФП243	101480200/г	01.07.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник	101480219/г	01.12.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресора;
2. Вихід з ладу реле захисту;
3. Розгерметизація системи (витік фреону);
4. Втрата форми та еластичності гумового ущільнювача дверці холодильника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник	101480221/г	01.12.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресорної установки;
2. Корозія корпусу та втрата еластичності гумового ущільнювача дверці холодильника;
3. Розгерметизація системи охолодження;
4. Пошкодження електропроводки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник	101480222/г	01.12.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресора;
2. Корозія корпусу;
3. Втрата форми та еластичності гумового ущільнювача дверці холодильника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	SRC2814HU блок кондиціонера	101480232/г	27.11.2007


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна мотор - компресора;
2. Вихід з ладу захисного реле;
3. Порушення герметичності контура радіатора холодильної системи.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Теплова завіса	101480241/Г	20.12.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Теплова завіса	101480242/Г	20.12.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Вірпул ВРТ 126	101480255/г	01.03.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресора;
2. Вихід з ладу реле захисту;
3. Розгерметизація системи (витік фреону);
4. Втрата форми та еластичності гумового ущільнювача дверці холодильника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Вірпул ВРТ 126	101480263/г	01.03.2007


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресорної установки;
2. Корозія корпусу та втрата еластичності гумового ущільнювача дверці холодильника;
3. Розгерметизація системи охолодження (витік фреону);
4. Пошкодження електропроводки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Вірпул ВРТ 126	101480267/г	01.03.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресора;
2. Корозія корпусу;
3. Втрата форми та еластичності гумового ущільнювача дверці холодильника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Вірпул ВРТ 126	101480287/г	01.03.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресора;
2. Вихід з ладу реле захисту;
3. Корозія корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Кондиціонер СРК28	101480296/г	01.04.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна мотор - компресора;
2. Вихід з ладу захисного реле;
3. Розгерметизація системи охолодження (витік фреону) ;
4. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Panasonic	101480298/Г	01.06.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Вихід з ладу блоку живлення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Panasonic	101480301/г	01.06.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу плати керування;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Panasonic	101480308/Г	01.06.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Panasonic	101480309/г	01.06.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Panasonic	101480310/г	01.06.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне ушкодження корпусу факс-апарату;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату;
4. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Panasonic	101480311/Г	01.06.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату;
4. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Факс Panasonic	101480315/г	01.06.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ДВД плеєр	101480318/Г	24.12.2010


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Пошкодження механіки;
3. Вихід з ладу зчитуючого лазера.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Телефон Флекс Сет280д	101480319/Г	03.12.2010

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Вихід з ладу рідкокристалічного дисплею;
3. Не працюють кнопки внаслідок зносу контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Масляний радіатор Делонгі	101480322/г	21.12.2010

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Перегорання електричних контактів;
3. Витікання масла, в наслідок розгерметизування корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Масляний радіатор Делонгі	101480327/г	21.12.2010

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Перегорання електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Термоброшувальник FElloves Helios.перфор.30л.перепл.30	101480330/г	09.03.2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач паперу фелоус	101480437/г	08.10.2010

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Вихід з ладу блоку живлення;
3. Механічне пошкодження корпусу;
4. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обладнання телефонного радіозв'язку стаціонарне FlexSet 280D	101480452/г	31.08.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс Panasonic KX-FC228	101480467/Г	21.11.2012


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Механічне ушкодження корпусу факс-апарату;
3. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс Panasonic KX-FC228	101480470/г	21.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку блоку живлення;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс Panasonic KX-FC228	101480479/г	21.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення
2. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
н/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс Panasonic KX-FC228	101480485/г	21.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка факсу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс Panasonic KX-FC228	101480487/Г	21.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення
2. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс Panasonic KX-FC228	101480492/г	21.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Не працюють кнопки набору.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс Panasonic KX-FC228	101480494/г	21.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне ушкодження корпусу факс-апарату;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату;
4. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс Panasonic KX-FC228	101480496/г	21.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс-Panasonic KX-FC228	101480512/Г	27.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне ушкодження корпусу факс-апарату;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату;
4. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Бойлер Електричний 80л	101480559/г	27.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу нагрівального елемента;
2. В наслідку корозії – протікання водяної системи;
3. Окислення електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Бойлер Електричний 80л	101480560/г	27.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу нагрівального елемента;
2. Окислення електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Бойлер Електричний 80л	101480561/г	27.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок корозії – протікання водяної системи;
2. Окислення електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Бойлер Електричний 80л	101480563/г	27.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу нагрівального елемента;
2. В наслідку корозії – протікання водяної системи.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Вірпул ВРТ 126	101480280/г	01.03.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Несправність тена випарника - не відбувається автоматичне розморозжування випарника холодильника;
2. Несправність тена каплепадіння - не відбувається слив талої води;
3. Несправність таймера відтаювання холодильника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Шафа холодильна АРФ	101480061/г	01.02.2003

В результаті експертизи виявлено:

1. Знос двигуна;
2. Висихання гумових компенсаторів;
3. Згоріла плата управління в наслідок різкого стрибку напруги.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник	101480169/Г	01.02.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Збита правильна робота реле в слідстві перепаду в напрузі мережі;
2. Порушена робота холодильника, через вихід з ладу пуско-захисного реле і терморегулятора;
3. Перегорання електроніки в наслідок попадання води на задню панель холодильника;
4. Витік фреону.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник	101480180/г	01.02.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу компресорної установки;
2. Корозія корпусу та втрата еластичності гумового ущільнювача дверці холодильника;
3. Розгерметизація системи охолодження;
4. Пошкодження електропроводки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Вірпул ВРТ 126	101480268/Г	01.03.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшов з ладу терморегулятор;
2. Вийшло з ладу пускове реле;
3. Згоріли обмотки мотор-компресора.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Вірпул ВРТ 126	101480283/г	01.03.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Засмічення капілярної трубки випарника;
2. Падіння потужності компресора холодильника;
3. Несправність вентилятора холодильника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високій загальній вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Масляний радіатор Делонгі	101480329/Г	21.12.2010


В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Перегорання електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	PN.KX-FC228UA Факс Panasonic KX-FC228	101480469/г	21.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Liebherr TPesf 1714	101480527/Г	29.11.2012


В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання трансформатору;
2. Пошкодження морозильної камери в результаті попадання води (вологи) в холодильну систему при працюючому двигуні;
3. Порушилася герметичність холодильної камери через деформацію двері і пошкодження ущільнювальної гуми.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Liebherr TPesf 1714	101480534/г	29.11.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшов з ладу терморегулятор;
2. Вийшло з ладу пускове реле;
3. Згоріли обмотки мотор-компресора.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор Панасонік системи відеоспостереження	101480425/г	23.09.2008

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати обробки відеосигналу;
2. Пошкодження TFT матриці;
3. Вихід з ладу лампи підсвічування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Дальномер лазерный BOSH	101430073/г	09.10.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах."Базальт" 4ГА	101440008/г	01.05.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Механічне пошкодження корпусу;
3. Окислення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах. "Базальт" 2Гс	101440009/Г	01.05.2005


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах. "Базальт" 2Гс	101440010/г	01.05.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення в наслідок подачі високої напруги.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах. "Базальт" 2Гс	101440011/г	01.05.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах. "Базальт" 4ГА	101440015/г	01.05.2005


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Механічне пошкодження роз'ємів підключення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах. "Базальт" 4ГА	101440016/г	01.05.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження роз'ємів підключення;
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах. "Базальт" 2Гс	101440012/г	01.05.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах. "Базальт" 2Гс	101440014/г	01.05.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження кабелів підключення пристрою;
2. Окислення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах. "Базальт" 4ГА	101440018/г	01.05.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах."Базальт" 4ГА	101440021/г	01.05.2005


В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження роз'ємів підключення;
2. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій зах. "Базальт" 4ГА	101440017/г	01.05.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
т/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	СВЧ піч Канді	11137044/г	27.05.2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу магнетрону.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач паперу Agent 008 X перехресна різка 4x45мм 7л	11137046/г	30.09.2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач паперу Agent 008 X перехресна різка 4x45мм 7л	11137046/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Вихід з ладу блоку живлення;
3. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знишувач паперу Agent 008 X перехресна різка 4x45мм 7л	11137047/г	30.09.2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу;
2. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Магнітола Панасонік 29	11137050/г	15.10.2008

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного... (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач	11137051/г	31.10.2008


В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Перегорання електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Доп.труб. Siemens	11137097/г	01.11.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Вихід з ладу рідкокристалічного дисплею;
3. Не працюють кнопки внаслідок зносу контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвил.піч Скарлет	11137103/г	01.12.2004


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвил.піч Скарлет	11137103/г	01.12.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Механічне пошкодження корпусу;
4. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач Тессі 2009	11137126/г	01.12.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Перегорання електричних контактів;
3. Витікання масла, в наслідок розгерметизування корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» од 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач Гессі 2009	11137126/г	01.12.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Корозія корпусу;
2. Вихід з ладу реле регулювання нагріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач Тессі 2009	11137126/Г	01.12.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Корозія корпусу;
3. Механічне пошкодження кабелю живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач Тесці 2009	11137126/г	01.12.2004


В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів PEACH	11137177Г	01.09.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Вихід з ладу блоку живлення;
3. Механічне пошкодження корпусу;
4. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів PEACH	11137177/Г	01.09.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Механічне пошкодження кабелю живлення;
3. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110575, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Знищувач док-тів PEACH	11137177/г	01.09.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Холодильник Норд 431-7-010	11137178/г	01.10.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу терморегулятора;
2. Поломка мотора-компресора;
3. Вихід з ладу електронного блоку внаслідок попаданням в нього води.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	МХ піч Скарлетт 290	11137180/г	01.10.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Механічне пошкодження корпусу;
4. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	МХ піч Скарлетт 290	11137180/г	01.10.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу високовольтного діода
2. Вихід з ладу магнетрона
3. Вихід з ладу приводного двигуна
4. Механічне пошкодження передньої кришки
5. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	МХ піч Скарлетт 290	11137180/г	01.10.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження кабелю живлення;
2. Вихід з ладу термореле.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 260083.53445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	МХ піч Скарлетт 290	11137180/г	01.10.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Корозія корпусу;
3. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	МХ піч Скарлетт 290	11137180/Г	01.10.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу термореле;
2. Механічне пошкодження корпусу;
3. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Піч свч 1000 Скарлет	11137197/г	01.12.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Корозія корпусу
2. Вихід з ладу приводного двигуна
3. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Піч свч 1000 Скарлет	11137197/Г	01.12.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування
2. Механічне пошкодження передньої кришки
3. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Піч свч 1000 Скарлет	11137197/г	01.12.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Вихід з ладу магнетрону.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Піч свч 1000 Скарлет	11137197/Г	01.12.2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Магнітола Панасонік ес-29	11137218/г	20.09.2008

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Кавоварка Скарлетт	11137204/г	01.01.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівального елемента;
2. Протікання водяного лотка;
3. Пошкодження клапана водяної камери;
4. Перегорання блока живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	СВЧ Панасонік СД 366	11137207/Г	01.03.2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Механічне пошкодження корпусу;
4. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	СВЧ Панасонік СД 366	11137207/Г	01.03.2007


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу магнетрону.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач Sata Аріз 2500	11137252/г	01.11.2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання електричного двигуна;
2. Перегорання спіралі нагріву;
3. Вихід з ладу реле регулювання нагріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Програвач Філіпс 5166	11137256/г	01.04.2008


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс плечочный беспроводная DECT	11137262/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс плечочный беспроводная DECT	11137262/Г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату;
4. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс плечочный беспроводная DECT	11137262/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Механічне ушкодження корпусу факс-апарату;
3. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс плечовий беспроводная DECT	11137262/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс пленочний беспроводная DECT	11137262/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.
4. Механічне пошкодження корпусу (тріщини).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс плечочный беспроводная DECT	11137262/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Механічне uszkodження корпусу факс-апарату;
3. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс плечовий беспроводная DECT	11137262/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
2. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс пленочний беспроводная DECT	11137262/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне ушкодження корпусу факс-апарату;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс пленочный беспроводная DECT	11137262/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс пленочный беспроводная DECT	11137262/Г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Окислення контактів та роз'ємів підключення;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Panasonic KX-FC 228 факс пленочний беспроводная DECT	11137262/г	30.09.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Вихід з ладу блоку термального переносу зображення;
3. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження механізм протягування паперу факс-апарату;
4. Не працюють кнопки набору номера, внаслідок зношення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" ST-MW7155	11137269/г	30.12.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу високовольтного діода
2. Вихід з ладу магнетрона
3. Вихід з ладу приводного двигуна
4. Механічне пошкодження передньої кришки
5. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" ST-MW7155	11137270/г	30.12.2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Вихід з ладу магнетрону.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електроконвектор СН04В 2000Вт+ пульт ду	11137271/г	17.02.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання електричного двигуна;
2. Перегорання спіралі нагріву;
3. Вихід з ладу реле регулювання нагріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електроконвектор СН04В 2000Вт+ пульт ду	11137271/Г	17.02.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівального елемента;
2. Пульт не працює, в наслідок зносу контактів;
3. Механічне пошкодження кабелю живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електроконвектор СН04В 2000Вт+ пульт ду	11137271/г	17.02.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання електричного двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електроконвектор СН04В 2000Вт+ пульт ду	11137271/г	17.02.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівального елемента;
2. Механічне пошкодження корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електроконвектор СН04В 2000Вт+ пульт ду	11137271/г	17.02.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження кабелю живлення;
2. Механічне пошкодження корпусу;
3. Вихід з ладу реле регулювання нагріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електроконвектор СН04В 2000Вт+ пульт ду	11137271/Г	17.02.2012


В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівального елемента;
2. Вихід з ладу реле регулювання нагріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масляний Ротекс	11137273/г	17.02.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Витікання масла, в наслідок розгерметизування корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масляний Ротекс	11137274/г	17.02.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Перегорання електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Механічне пошкодження корпусу;
4. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/Г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу високовольтного діода
2. Вихід з ладу магнетрона
3. Вихід з ладу приводного двигуна
4. Механічне пошкодження передньої кришки
5. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/Г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження передньої кришки
2. Вихід з ладу магнетрона
3. Вихід з ладу приводного двигуна
4. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Вихід з ладу магнетрону.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу приводного двигуна
2. Вихід з ладу магнетрона.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження кабелю живлення;
2. Корозія корпусу;
3. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу приводного двигуна
2. Вихід з ладу магнетрона.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу приводного двигуна
2. Вихід з ладу магнетрона.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження передньої кришки
2. Вихід з ладу магнетрона
3. Вихід з ладу приводного двигуна
4. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Механічне пошкодження корпусу;
4. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу термореле;
2. Механічне пошкодження корпусу;
3. Вихід з ладу електродвигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу високовольтного діода
2. Вихід з ладу магнетрона
3. Вихід з ладу приводного двигуна
4. Механічне пошкодження передньої кришки
5. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу приводного двигуна
2. Механічне пошкодження передньої кришки
3. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
№р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання високовольтного запобіжника
2. Вихід з ладу приводного двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Вихід з ладу термореле.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Корозія корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу термореле;
3. Вихід з ладу магнетрону.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Корозія корпусу
2. Вихід з ладу приводного двигуна
3. Механічне пошкодження скла передньої кришки
4. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мікрохвильова піч "Saturn" 20 k ST-MW7159G	11137292/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу приводного двигуна
2. Механічне пошкодження передньої кришки
3. Перегорання високовольтного запобіжника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-OH 1254	11137293/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-ОН 1254	11137293/Г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Перегорання електричних контактів;
3. Витікання масла, в наслідок розгерметизування корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-ОН 1254	11137293/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання електричних контактів;
2. Витікання масла, в наслідок розгерметизування корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-ON 1254	11137293/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Корозія корпусу (тріщини на корпусі).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-ОН 1254	11137293/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження кабелю живлення;
2. Перегорання нагрівальних тенів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-ОН 1254	11137293/Г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу регулятора потужності.
2. Тріщини на корпусі.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-ОН 1254	11137293/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Витікання масла, в наслідок розгерметизування корпусу;
2. Вихід з ладу реле регулювання нагріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-ОН 1254	11137293/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Перегорання електричних контактів;
3. Корозія корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-OH 1254	11137293/Г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу реле регулювання нагріву;
2. Механічне пошкодження кабелю живлення;
3. Окислення електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Обігрівач масл. Saturn 13 секцій ST-ОН 1254	11137293/г	28.12.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівальних тенів;
2. Перегорання електричних контактів;
3. Витікання масла, в наслідок розгерметизування корпусу.
4. Вихід з ладу реле регулювання нагріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Уничтожитель документов	11137308/г	28.02.2014


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Вихід з ладу блоку живлення;
3. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Уничтожитель документов	11137308/г	28.02.2014

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Вихід з ладу блоку живлення;
3. Механічне пошкодження корпусу;
4. Відпрацював свій ресурс механізм знищення паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Уничтожитель документов	11137308/г	28.02.2014

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Вихід з ладу блоку живлення;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електроконвектор Делонгі	11137276/г	17.02.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання спіралі нагріву;
2. Вихід з ладу реле регулювання нагріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електроконвектор СН04В 2000Вт+ пульт ду	11137272/г	17.02.2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Перегорання спіралі нагріву;
3. Вихід з ладу реле регулювання нагріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу перетворювача сигналу.
2. Вихід з ладу блоку синхронізації.
3. Вихід з ладу блоку регістра даних.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу перетворювача сигналу.
2. Вихід з ладу блоку регістра даних.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу контролера;
2. Вихід з ладу трансформатора;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005


В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання контактів та роз'ємів на ситсемній платі.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /Г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати в наслідок попадання вологи всередину корпусу..

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»

Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження кабелів підключення.
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»

Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /Г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу контролера;
2. Окислення, корозія контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»

Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мікросхемної плати;
2. Пошкодження портів та роз'ємів;
3. Зношення контактів кнопок;
4. Вихід з ладу контролера.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»

Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу контролера;
2. Вихід з ладу трансформатора;
3. Окислення, корозія контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»

Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Деформація корпусу;
2. Окислення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»

Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛІ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мікросхемної плати;
2. Вихід з ладу мікросхеми керування та обробки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»

Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Попадання вологи всередину корпусу;
2. Вийшла з ладу плата управління.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»

Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»

Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /Г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

3. Механічне пошкодження кабелів підключення.
4. Вихід з ладу блоку живлення..

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення.
2. Механічна деформація корпусу.
3. Окислення контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання контактів та роз'ємів на ситсемній платі.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристр.захисту Базальт 4ДВМ	11137069 /г	01.06.2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу перетворювача сигналу.
2. Вихід з ладу блоку синхронізації.
3. Вихід з ладу блоку регістра даних.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівального елемента;
2. Протікання корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівального елемента;
2. Протікання корпусу;
3. Окислення електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівального елемента;
2. Вихід з ладу кнопку ввімкнення;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Окислення електричних контактів;
2. Протікання корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження кабелю живлення;
2. Окислення електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
№р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Окислення електричних контактів;
2. Протікання корпусу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Протікання корпусу (тріщини на корпусі);

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівального елемента;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/Г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження ємності електрочайника.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Протікання корпусу;
2. Окислення електричних контактів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Електрочайник Vitek 1,7 л диск VT-1101	18120202059/Г	06.07.2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання нагрівального елемента;
2. Механічне пошкодження кабелю живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер HP Laser Jet-1100	101460195/Г	01/12/1999

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати управління;
2. Пошкоджений пас привода протягування паперу;
3. Вихід з ладу вузла подачі паперу;
4. Вихід з ладу соленоїда.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Кисва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«25» 02 2021 р.

Замовник: **Верховний Суд**

Виконавець: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»**

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер HP LZ 1100	101460239/г	01/06/2000


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку ф'юзера;
2. Вихід з ладу плати управління;
3. Вихід з ладу блоку живлення;
4. Має пошкодження механіка принтеру.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460297/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

- Внаслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу:
Материнська плата;
Процесор;
Модуль оперативної пам'яті
Жорсткий диск;
- Блок живлення не видає номінальну потужність.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460298/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу).
2. Вийшла з ладу материнська плата (несправний SMOS сигнал (1-1-3));
3. Центральний процесор має несправне графічне ядро;
4. Модулі пам'яті не проходять тестування;
5. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск (вийшов з ладу блок магнітних голівок).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460300/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати (несправний силовий модуль живлення Ц,П);
2. Вихід з ладу процесора (не розпізнається материнською платою (помилка bios));
3. Вихід з ладу модуля оперативної пам'яті;
4. Вихід з ладу вихідного трансформатора блоку живлення ;
5. Жорсткий диск має пошкодження магнітної поверхні.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460304/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Оперативна пам'ять не проходить режим самотестування;
2. Вихід з ладу блоку живлення (несправність вихідного каскаду підсилювача потужності);
3. Материнська плата не включається (згоріла мікросхема БІОС);
4. Вихід з ладу процесора;
5. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460309/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження вхідних роз'ємів блоку живлення;
2. Процесор вийшов з ладу через несправний стабілізатор живлення;
3. Мікросхема оперативної пам'яті має фізичний дефект;
4. Шпиндель двигуна жорсткого диску вийшов з ладу;
5. Материнська плата не працює (здуті конденсатори).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460323/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перегріву (зупинка вентилятору);
2. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск;
3. Модуль пам'яті не проходить post перевірку;
4. Материнська плата не працює (перегрів північного мосту);
5. Процесор не підключається (пошкоджено ніжку підключення).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460325/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічна несправність жорсткого диску;
2. Окислення контактів материнської плати;
3. Окислення контактів модулю оперативної пам'яті;
4. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
5. Вихід з ладу блоку живлення (несправність діодного мосту).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«26» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер лазерний 1200	101460332/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу фото барабану;
2. Вихід з ладу блоку живлення лазеру;
3. Пошкодження термовалу;
4. Механічний знос гумового валу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер лазерний 1200	101460339/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Несправність блока вузла лазера;
2. Механічний знос роликів протяжки паперу;
3. Вихід з ладу плати постійного струму;
4. Відсутній контакт на магнітному валу (окислення контактів);
5. Вихід з ладу плати керування електродвигуном.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер лазерний 1200	101460343/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу ролику переносу зображення;
2. Відсутнє з'єднання з платою керування електро двигуна (обрив шлейфу підключення);
3. Механічний знос тракту протяжки паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер лазерний 1200	101460344/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Несправність соленоїду;
2. Вихід з ладу ролику протяжки паперу;
3. Механічний знос гумового валу;
4. Мас пошкодження механіка принтеру.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер лазерний 1200	101460348/г	01/08/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Тріщини механіки принтеру (пластикові шестерні протяжки паперу);
2. Вихід з ладу плати керування;
3. Механічний знос фото барабану.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460350/Г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

- Внаслідок підвищеної напруги на виході блоку живлення вийшли з ладу:
Материнська плата (вздуті конденсатори);
Процесор (не розпізнається);
Модуль оперативної пам'яті (не розпізнається)
Жорсткий диск (плата жорсткого диску має сліди вигорання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460356/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Модуль пам'яті не проходить тестування спеціалізованими програмами;
2. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск;
3. Вихід з ладу блоку живлення.
4. Механічне пошкодження роз'єму підключення процесора;
5. Вихід з ладу процесору в наслідок тривалого перегріву.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460357/Г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшла з ладу материнська плата. (несправне кріплення кулера ЦП);
2. Окислення контактів модулю оперативної пам'яті;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Блок живлення має несправний силовий трансформатор;
5. Жорсткий диск несправний (пошкодження електроніки).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460364/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск (пошкодження магнітних поверхонь);
2. Вийшла з ладу материнська плата. (розв'язка живлення центрального процесору);
3. Пошкодження вихідних роз'ємів блоку живлення;
4. Процесор не визначається;
5. Пошкоджено мікросхему оперативної пам'яті.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен-Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460365/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання чіпів оперативної пам'яті, що призвело до прогару материнської плати;
2. Блок живлення видає підвищену напругу на виходах +5В +12В;
3. Жорсткий диск має механічну несправність (кляцання);
4. Центральний процесор несправний.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460373/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків і унеможлиблює нормальну роботу системи;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок при тестуванні;
3. Центральний процесор перегрівастся і зависає;
4. Блок живлення вийшов з ладу (підсилення вихідного каскаду);
5. Мікросхема bios материнської плати вийшла з ладу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460375/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення системного блоку);
2. Блок живлення має несправний порт підключення кабелю;
3. Окислення контактів підключення материнської плати;
4. Жорсткий диск не працює (заклинив шпиндель двигуна);
5. Модуль оперативної пам'яті не проходить тестування спеціалізованими програмами.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460376/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск;
2. Пошкоджено чіп модуля оперативної пам'яті;
3. Вигорання портів на материнській платі (роз'ємів підключення периферії);
4. Блок живлення вийшов з ладу;
5. Центральний процесор має несправне графічне ядро.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер ULIS C-Station 333 A	101460379/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перегріву процесора вийшла з ладу материнська плата.
2. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
3. Модуль пам'яті не проходить post перевірку;
4. Блок живлення не видає номінальну потужність;
5. Механічна несправність жорсткого диску (клацання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Лазерний принтер	101460399/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкоджено лоток подачі паперу;
2. Вихід з ладу блоку живлення лазеру;
3. Механічний знос термовалу;
4. Механічний знос гумового валу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Лазерний принтер	101460403/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування електро двигуном;
2. Механічний знос роликів протяжки паперу;
3. Несправність блока вузла лазера;
4. Відсутній контакт на магнітному валу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Сканер RP Scanjet	101460415/г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу лампи сканеру;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка сканера.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Сканер RP Scanjet	101460417/Г	01/09/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати управління;
2. Здвиг лампи сканера відносно направляючих.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер UlyC-Station 333 A	101460446/г	01/11/2001

В результаті експертизи виявлено:

1. Центральний процесор перегрівается і зависає;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Блок живлення не видає номінальну потужність;
4. Жорсткий диск має велику кількість bad-блоків;
5. материнська плата не працює (вигоріли порти периферійних пристроїв).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ulys c-station 333A	101460482/Г	01/03/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу процесора;
3. Вихід з ладу мікросхеми оперативної пам'яті;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження жорсткий диск;
5. Материнська плата має несправний північний міст.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ulys c-station 333A	101460486/г	01/03/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
2. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск;
3. Окислення контактів модуля пам'яті;
4. Центральний процесор має несправне графічне ядро;
5. Материнська плата несправна (вийшли з ладу електролітичні конденсатори).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ulys c-station 333A	101460489/г	01/03/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Центральний процесор вийшов з ладу (внаслідок перегріву);
2. Жорсткий диск не працює (пошкоджена електроніка плати);
3. Модуль оперативної пам'яті не проходить самотестування;
4. Блок живлення не працює (несправний діодний міст);
5. Материнська плата має візуальні дефекти в наслідок перегріву процесору.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія" Smart A	101460497/г	01/07/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати (несправна розв'язка живлення процесору);
2. Вихід з ладу процесора (не розпізнається);
3. Вихід з ладу чіпу оперативної пам'яті;
4. Вихід з ладу вхідного роз'єму блоку живлення;
5. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження поверхонь жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК AMD Atlon XP 1700 X	101460575/г	01/07/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу:

- Блок живлення;
- Материнська плата;
- Процесор;
- Модуль оперативної пам'яті;
- Жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК AMD Athlon 1700 256-HDD 20	101460587/г	01/07/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск.
2. Вийшла з ладу материнська плата (несправний VGA-порт);
3. Блок живлення не працює;
4. Модуль оперативної пам'яті не розпізнається;
5. Центральний процесор не проходить самотестування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	AMD 1700\RAM 256 HDD 20 7200 rpm	101460590/r	01/07/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення блоку живлення);
2. Окислення контактів підключення оперативної пам'яті;
3. Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);
4. Центральний процесор не видає відео сигнал;
5. Блок живлення несправний (вихід з ладу діодного мосту).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Різограф GR 1610 EP	101460596/г	01/07/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу термовузла різографу;
2. Вихід з ладу оптичного блоку сканування;
3. Вихід з ладу вбудованого блоку живлення;
4. Прижимний вал має механічні дефекти;
5. Відпрацювала свій ресурс та має пошкодження механіка різограф.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	AMD 1700\RAM 256 HDD 20 7200 грн	101460600/г	01/09/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення);
2. Окислення контактів модулю оперативної пам'яті;
3. Блок живлення не включається;
4. Центральний процесор не розпізнається;
5. Механіка жорсткого диску не справна (тріск та клацання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія" А-1700-256	101460616/г	01/11/2002

В результаті експертизи виявлено:

1. Мікросхема оперативної пам'яті має фізичний дефект;
2. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск;
3. Вихід з ладу блоку живлення.
4. Центральний процесор не видає відео сигнал;
5. Материнська плата має дефекти (пошкоджені (вздуті) конденсатори).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"	101460716/г	01/03/2003

В результаті експертизи виявлено:

1. Центральний процесор перегрівається і зависає;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Блок живлення не видає номінальну потужність;
4. Жорсткий диск має велику кількість помилок;
5. Материнська плата не розпізнає периферійні пристрої.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Сканер ХП Сканджет	101460819/Г	01/03/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка сканера;
3. Лампа не працює.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Мереж.концентр."Офіс Коннект 16 порт"	101460854/Г	01/08/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мікросхемної плати;
2. Пошкодження портів та роз'ємів;
3. Перегорання обмотки трансформатора джерела живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер ХП Лазер Джет	101460865/г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Відсутнє з'єднання з платою керування електро двигуна (обрив шлейфу підключення);
2. Вихід з ладу ф'юзера.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер ХП Лазер Джет	101460868/г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку подачі картриджу;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка принтеру.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер ХП Лазер Джет	101460869/г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку лазера;
2. Механічний знос механіки принтеру;
3. Тріщини пластикового корпусу лотка подачі паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер ХП Лазер Джет	101460873/г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу фото барабану;
2. Вихід з ладу блоку живлення лазера;
3. Пошкодження термовалу;
4. Механічний знос гумового валу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Кисва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс Ворк Центр PE16 копир-принтер-...	101460877/г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацювала свій ресурс механіка БФП;
2. Не працює блок сканування;
3. Механічний знос клавіш керування БФП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс Ворк Центр PE16 копир-принтер-...	101460884г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос блоку подачі паперу;
2. Обрив шлейфу підключення скануючої лампи;
3. Вихід з ладу блоку перенесення зображення;
4. Тріщини на корпусі БФП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор Сони 17" СДМ-НС73ТФТ	101460888/г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати обробки відеосигналу;
2. Пошкодження TFT матриці;
3. Вихід з ладу лампи підсвічування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Струмневий принтер Епсон	101460908/Г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Вихід з ладу друкуючої головки;
3. Відпрацювала свій ресурс та має пошкоджені механіка принтеру.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія Лайт" С2,4	101460909/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження мікросхеми оперативної пам'яті;
2. Вихід з ладу блоку живлення (не працює вентилятор);
3. Вихід з ладу розв'язки живлення процесору на материнській платі;
4. Вихід з ладу процесора;
5. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія Лайт" С2,4	101460923/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Блок живлення не працює (вихідна напруга не відповідає номіналу);
2. Процесор має несправне графічне ядро;
3. Вихід з ладу мікросхем оперативної пам'яті;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження головки жорсткий диск;
5. Материнська плата не працює (мікросхема bios має помилки).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, бул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен.Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія Лайт" С2,4	101460926/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
2. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків;
3. Окислення контактів мікросхем модуля пам'яті;
4. Центральний процесор не розпізнається материнською платою;
5. Материнська плата – перегрівається північний міст..

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія Лайт" С2,4	101460933/Г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків, що унеможлиблює нормальну роботу системи;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок під час тестування;
3. Центральний процесор перегрівається і зависає;
4. Блок живлення має несправний випрямляючий конденсатор;
5. Материнська плата не працює (сокет ЦП зламано).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія Лайт" С2,4	101460937/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення периферії до системного блоку);
2. Центральни процесор не працює (несправне графічне ядро);
3. Блок живлення не видає номінальну потужність;
4. Жорсткий диск має пошкоджену плату електроніки;
5. Модуль оперативної пам'яті має механічне пошкодження.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія Лайт" С2,4	101460943/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення в наслідок перегрівання;
2. Окислення контактів підключення блоку живлення до материнської плати;
2. Вихід з ладу процесора (несправна обв'язка живлення);
3. Вихід з ладу мікросхем оперативної пам'яті;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія Лайт" С2,4	101460954/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкоджено шпиндель жорсткого диску;
2. Окислення контактів модуля пам'яті;
3. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення);
4. Центральний процесор видає помилку (помилка 0x000000A);
5. Блок живлення не видає необхідну напругу по каналу +12В.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія Лайт" C2,4	101460975/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу).
2. Вийшла з ладу материнська плата (несправне кріплення кулера Ц.П.);
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Модуль пам'яті не проходить тестування;
5. Жорсткий диск – вийшов з ладу блок магнітних головок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 16 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер HP Лі 1300	101461035/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку фіззеру;
2. Відсутнє з'єднання з платою керування (обрив шлейфу);
3. Механічний знос тракту протяжки паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер HP Лі 1300	101461037/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу механізму подачі паперу;
2. Вихід з ладу блоку живлення лазеру;
3. Механічний знос гумового валу;
4. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер HP Лі 4200 Н	101461045/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацювала свій ресурс та має пошкодження механіка принтеру;
2. Тріщини корпусу;
3. Пересихання гумових елементів механіки принтеру;
4. Механічний знос термоелементу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс ВоркЦентр Е	101461064/г	01/12/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання скануючої лампи;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка Ксероксу;
3. Відсутнє з'єднання з платою керування електродвигуна (обрив шлейфу підключення);
4. Вихід з ладу блоку керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461124/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення блоку живлення);
2. Окислення контактів підключення оперативної пам'яті;
3. Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);
4. Центральний процесор не видає відео сигнал;
5. Блок живлення несправний (вихід з ладу діодного мосту).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461128/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу).
2. Вийшла з ладу материнська плата (несправний SMOS сигнал (1-1-3));
3. Центральний процесор має несправне графічне ядро;
4. Модулі пам'яті не проходять тестування;
5. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск (вийшов з ладу блок магнітних голівок).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461130/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення (несправна оптопара);
2. Вихід з ладу процесора (несправне графічне ядро);
3. Мікросхеми оперативної пам'яті мають пошкодження;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження жорсткий диск;
5. Непрацює материнська плата (несправний post контролер).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461132/Г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшла з ладу материнська плата (порти підключення USB).
2. Окислення контактів оперативної пам'яті;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
5. Жорсткий диск – механічна несправність шпинделя.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461139/Г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання чіпів оперативної пам'яті, що призвело до прогару материнської плати;
2. Центральний процесор має несправне графічне ядро;
3. Жорсткий диск – пошкодження плати електроніки;
4. Блок живлення – несправність силового трансформатора.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461148/Г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати (несправний controller bios);
2. Вихід з ладу процесора в наслідок пошкодженого регістру;
3. Вихід з ладу оперативної пам'яті (BlueScreen);
4. Вихід з ладу блоку живлення (непрацюючий діодний міст);
5. Жорсткий диск має пошкодження (стуки та клацання)..

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461149/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
2. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск;
3. Модуль пам'яті не проходить POST перевірку;
4. Центральний процесор – перегрівається (3-5 хв до виключення);
5. Несправність материнської плати (таймер, звуковий сигнал 1-2-1).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461150/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічна несправність жорсткого диску (клацання);
2. Пошкоджено чіп модуля оперативної пам'яті;
3. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення системного блоку);
4. Блок живлення не видає номінальну потужність;
5. Центральний процесор має несправне графічне ядро.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461156/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків, що унеможливило нормальну роботу системи;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Центральний процесор перегрівається і зависає;
4. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі
5. Материнська плата несправна (вийшли з ладу електролітичні конденсатори).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461171/Г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшла з ладу материнська плата;
2. Модуль оперативної пам'яті не проходить самотестування;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Вихід з ладу вхідного роз'єму блоку живлення;
5. Механіка жорсткого диску не справна (тріск та клацання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461177/Г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

- 1.Центральний процесор перегрівується і зависає;
- 2.Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
- 3.Блок живлення не видає номінальну потужність;
- 4.Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення блоку живлення);
- 5.Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461179/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перегріву процесора вийшла з ладу материнська плата.
2. Центральний процесор не видає відео сигнал;
3. Блок живлення несправний (вихід з ладу діодного мосту);
4. Механіка жорсткого диску не справна (тріск та клацання);
5. Мікросхема оперативної пам'яті має фізичний дефект.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор ТФТ17"СМ	101461184/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Вихід з ладу лампи підсвічування;
3. Вихід з ладу плати блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461265/Г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Центральний процесор не видає відео сигнал;
3. Вихід з ладу материнської плати (несправна розв'язка живлення процесору);
4. Модуль оперативної пам'яті не розпізнається;
5. Жорсткий диск має велику кількість помилок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461267/Г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу);
2. Материнська плата має дефекти (пошкоджені (вздуті) конденсатори).;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Модуль оперативної пам'яті не проходить самотестування;
5. Блок живлення не працює (несправний діодний міст.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"лайт СЛ	101461273/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Центральний процесор перегрівається і зависає;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Блок живлення не видає номінальну потужність;
4. Механічна несправність жорсткого диску (клацання);
5. Вихід з ладу розв'язки живлення процесору на материнській платі.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Принтер HP LC 435 OH	101461278/Г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати управління;
2. Блок переносу зображення відпрацював свій ресурс;
3. Механічний знос механіки принтеру.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Система збереж.даних АйБіМ	101461281/Г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткі диски мають велику кількість пошкоджених блоків, що унеможливорює нормальну роботу системи;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок під час тестування;
3. Контролер плати розширення видає помилку при тестуванні;
4. Блок живлення не видає номінальну напругу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Диктофон Олімпус ДС2200	101461285/г	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос кнопок управління;
2. Пошкодження мембрани мікрофона;
3. Відсутня кришка батарейного блоку.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія" А64 3.5 512	101461312/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу);
2. Вийшла з ладу материнська плата;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Вийшли з ладу модулі пам'яті;
5. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
№р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія" А64 3.5 512	101461333/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу оперативної пам'яті;
2. Вихід з ладу блоку живлення;
3. Вихід з ладу материнської плати;
4. Вихід з ладу процесора;
5. Вихід з ладу вентилятора блоку живлення;
6. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія" А64 3.5 512	101461336/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перегріву процесора вийшла з ладу материнська плата;
2. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
3. Модуль пам'яті не проходить post перевірку;
4. Блок живлення не видає номінальну потужність;
5. Механічна несправність жорсткого диску (клацання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія" Кел 3-0-512	101461345/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
2. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск;
3. Пошкоджено чіп модуля оперативної пам'яті;
4. Вигорання портів на материнській платі (роз'ємів підключення периферії);
5. Центральний процесор має несправне графічне ядро.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія" Кел 3-0-512	101461356/Г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу процесора;
3. Вихід з ладу мікросхеми оперативної пам'яті;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження жорсткий диск;
5. Материнська плата має несправний північний мост.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія" Кел 3-0-512	101461368/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу:

Материнська плата;

Процесор;

Модуль оперативної пам'яті

2. Жорсткий диск не працює (пошкоджена електроніка плати);

3. Блок живлення не включається.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Серверна система високої щільності	101461761/г	07/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
2. Відпрацювали свій ресурс та мають велику кількість пошкоджених блоків жорсткі диски;
3. Окислення контактів модулів пам'яті;
4. Оперативна пам'ять не проходить тестування;
5. Плати розширення видають помилки під час самотестування;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Сервер Hp BL 465C	101461763/Г	30/12/2008

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічна несправність жорсткого диску (заклинив шпindelь двигуна);
2. Пошкодження чіпу модуля оперативної пам'яті;
3. Вигорання портів на материнській платі (роз'ємів підключення плат розширення);
4. Центральний процесор випадає в BlueScreen (аварійне завершення роботи ПК (помилка 0x000000A)).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Сервер Нр BL 465C	101461764/г	30/12/2008


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу оперативної пам'яті;
2. Вихід з ладу сокету на материнській платі;
3. Вихід з ладу процесора внаслідок перегріву;
4. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комп'ютер Пентіум	101461770/Г	30/12/2010

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження головки жорсткий диск;
2. Процесор має несправне графічне ядро;
3. Блок живлення не працює (вихідна напруга не відповідає номіналу);
4. Вихід з ладу мікросхем оперативної пам'яті;
5. Материнська плата не працює (мікросхема bios має помилки).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	МФУ лазерне	101461783/Г	30/12/2010

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування сканером;
2. Механічний знос механіки БФП;
3. Механічний знос фотобарабану;
4. Механічний знос магнітного валу;
5. Механічна зупинка (підклинювання) електро двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова; 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	СерверHP	101461785/г	08/12/2010

В результаті експертизи виявлено:

1. Блок живлення не видає номінальну потужність;
2. Вихід з ладу процесора ;
3. Вихід з ладу мікросхем оперативної пам'яті (тестування показує велику кількість помилок);
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження жорсткий диск;
5. Материнська плата не розпізнає плати розширення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор ЮСБ	101461787/Г	08/12/2010

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів;
2. Вихід з ладу мікросхемної плати;
3. Плата живлення - не працює трансформатор.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtenth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461788/Г	03/03/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Модуль пам'яті не проходить post перевірку;
2. Блок живлення не видає номінальну потужність;
3. Внаслідок перегріву процесора вийшла з ладу материнська плата.
4. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
5. Механічна несправність жорсткого диску (кляцання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
т/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtenth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461789/г	03/03/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу оперативної пам'яті - BlueScreen (помилка 0x00000000);
2. Вихід з ладу блоку живлення – лінія +12В не відповідає номіналу;
3. Вихід з ладу материнської плати - несправний SMOS сигнал (1-1-3);
4. Вихід з ладу процесора;
5. Вихід з ладу вентилятора блоку живлення;
6. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
т/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

« 15 » 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtcnth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461790/г	03/03/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу);
2. Вийшла з ладу материнська плата - несправні SATA порти;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Вийшли з ладу модулі пам'яті;
5. Несправний жорсткий диск – заклинів шпindelь двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtenth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461791Г	03/03/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Окислення контактів модуля пам'яті;
2. Центральний процесор має несправне графічне ядро;
3. Заклинив шпиндель жорсткого диску;
4. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
5. Материнська плата несправна (вийшли з ладу електролітичні конденсатори).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtcnth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461792/Г	03/03/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу:
Материнська плата;
Модуль оперативної пам'яті;
2. Центральний процесор має несправний стабілізатор живлення;
3. Жорсткий диск – механічна несправність (кляцання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtenh250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461793/г	03/03/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Блок живлення не працює (несправний діодний міст);
2. Материнська плата має візуальні дефекти в наслідок перегріву процесору;
3. Центральний процесор вийшов з ладу (внаслідок перегріву);
4. Жорсткий диск не працює (пошкоджена електроніка плати);
5. Модуль оперативної пам'яті не проходить самотестування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtenth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461794/Г	03/03/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу вхідного роз'єму блоку живлення;
2. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження поверхонь жорсткий диск;
3. Вихід з ладу материнської плати (несправна розв'язка живлення процесору);
4. Вихід з ладу процесора (не розпізнається);
5. Вихід з ладу чіпу оперативної пам'яті.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtenth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461795/г	03/03/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків і унеможливує нормальну роботу системи;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Центральний процесор перегрівається і зависає;
4. Блок живлення не видає номінальну напругу;
5. Материнська плата має несправний VGA порт.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
т/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtenth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461796/г	03/03/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Мікросхема оперативної пам'яті має фізичний дефект;
2. Центральний процесор не видає відео сигнал;
3. Материнська плата має дефекти (пошкоджені (вздуті) конденсатори);
4. Вихід з ладу трансформатора блоку живлення.
5. Жорсткий диск – вийшов з ладу блок магнітних голівок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtenth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461797/Г	03/03/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість помилок;
2. Материнська плата не розпізнає периферійні пристрої;
3. Центральний процесор перегрівається і зависає;
4. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
5. Блок живлення не видає номінальну потужність.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок матер. плата Biostar A780L3L, Процесор AMD Socket AM3 Athlon 11(2240 2.8), Оперативна пам'ять DDR 1024Mb Dbyxtenth250Gb, пристрій DVD/-RV Sata, корпус ATX Codegen 3335-AL 400W	101461801/Г	03/03/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу розв'язки живлення процесору на материнській платі;
2. Вихід з ладу процесора;
3. Вихід з ладу блоку живлення (не працює вентилятор);
4. Механічне пошкодження мікросхеми оперативної пам'яті;
5. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор АОС E2350 Sda	101461832/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу трансформатора плати живлення;
2. Пошкодження TFT матриці.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор АОС E2350 Sda	101461856/г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу ламп підсвічування;
2. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу;
3. Кнопки керування не працюють.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461859/Г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Блок живлення не працює (вихідна напруга не відповідає номіналу);
2. Процесор має несправне графічне ядро;
3. Вихід з ладу мікросхем оперативної пам'яті;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження головки жорсткий диск;
5. Материнська плата не працює (мікросхема bios має помилки).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, бул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461860/г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати – перегрівається північний міст;
2. Вихід з ладу процесора - зависає;
3. Вихід з ладу оперативної пам'яті – не проходить тестування;
4. Вихід з ладу блоку живлення – вихідна напруга не відповідає номіналу;
5. Жорсткий диск має пошкодження поверхонь.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461861/г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перегріву процесора вийшла з ладу материнська плата.
2. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
3. Модуль пам'яті не проходить post перевірку;
4. Блок живлення не видає номінальну потужність;
5. Механічна несправність жорсткого диску (кляцання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно нецільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
т/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MВ A880G+(клавіатура, мишь)	101461863/г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків і унеможлиблює нормальну роботу системи;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Центральний процесор перегрівается і зависає;
4. Блок живлення видає підвищену напругу;
5. Материнська плата має несправний VGA порт.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461866/г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск – заклинив шпindelь ;
2. Пошкоджено чіп модуля оперативної пам'яті;
3. Вигорання портів на материнській платі (роз'ємів підключення периферії);
4. Блок живлення вийшов з ладу;
5. Центральний процесор має несправне графічне ядро.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
т/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461867/г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення – напруга не відповідає номіналу;
2. Вихід з ладу процесора – несправний стабілізатор живлення;
3. Вихід з ладу мікросхеми оперативної пам'яті;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження жорсткий диск;
5. Материнська плата має несправний північний міст.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461868/г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу оперативної пам'яті – не проходить тестування;
2. Вихід з ладу блоку живлення – напруга нижче номіналу;
3. Вихід з ладу материнської плати – несправний host контроллер;
4. Вихід з ладу процесора - перегрівается;
5. Вихід з ладу вентилятора блоку живлення -заклинив;
6. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПТН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461869/Г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Модуль оперативної пам'яті не проходить самотестування;
2. Блок живлення не працює (несправний діодний міст);
3. Материнська плата має візуальні дефекти в наслідок перегріву процесору;
4. Центральний процесор вийшов з ладу (внаслідок перегріву);
5. Жорсткий диск не працює (пошкоджена електроніка плати).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461872/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Центральний процесор має несправне графічне ядро;
2. Материнська плата несправна (вийшли з ладу конденсатори);
3. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
4. Жорсткий диск – вийшов з ладу блок магнітних головок;
5. Окислення контактів модуля пам'яті.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461874/г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Модуль пам'яті не розпізнається системою;
2. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення блоку живлення);
3. Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);
4. Центральний процесор не видає відео сигнал;
5. Блок живлення несправний (вихід з ладу трансформатора).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
т/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461875/г	28/11/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшла з ладу материнська плата (несправний VGA-порт);
2. Блок живлення не працює;
3. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск.
4. Центральний процесор не проходить самотестування.
5. Модуль оперативної пам'яті не розпізнається;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MВ A880G+(клавіатура, мишь)	101461876/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення – лінія +5в не працює;
2. Вихід з ладу процесора - підвисає ;
3. Вихід з ладу мікросхем оперативної пам'яті – дефект чіпу;
4. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск – помилки поверхонь4
5. Материнська плата – несправне кріплення кулера ЦП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461877/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків і унеможливує нормальну роботу системи;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Центральний процесор перегрівається і зависає;
4. Материнська плата – несправна мікросхема bios;
5. Блок живлення – напруга +12В відсутня.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461878/Г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення периферійних пристроїв);
2. Окислення контактів модулю оперативної пам'яті;
3. Блок живлення не включається;
4. Центральний процесор не розпізнається;
5. Механіка жорсткого диску не справна (клацання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461883/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Мікросхема оперативної пам'яті має фізичний дефект;
2. Жорсткий диск – розгерметизація вакуумної камери;
3. Вихід з ладу блоку живлення;
4. Центральний процесор не видає відео сигнал;
5. Материнська плата має дефекти (пошкоджені (вздуті) конденсатори).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461884/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість помилок;
2. Материнська плата не розпізнає периферійні пристрої.
3. Центральний процесор перегрівається і зависає;
4. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
5. Блок живлення не видає номінальну потужність;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461886/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження чіпу мікросхеми оперативної пам'яті;
2. Вихід з ладу блоку живлення (не працює вентилятор);
3. Вихід з ладу розв'язки живлення процесору на материнській платі;
4. Вихід з ладу процесора - тротлінг;
5. Має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: **Верховний Суд**

Виконавець: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»**

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461890/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мікросхем оперативної пам'яті;
2. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження головки жорсткий диск;
3. Материнська плата не працює (мікросхема bios має помилки);
4. Блок живлення не працює (вихідна напруга не відповідає номіналу);
5. Процесор має несправне графічне ядро.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461891/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу:

Материнська плата;

Процесор;

Модуль оперативної пам'яті;

2. Жорсткий диск – несправність плати керування;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛІ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461894/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу).
2. Вийшла з ладу материнська плата – несправна мікросхема bios;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Вийшли з ладу модулі пам'яті;
5. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Багатофункціональний пристрій CANON i-SENSYS MF 4410	101461902/г	28/11/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання скануючої лампи;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка БФП;
3. Вихід з ладу блока живлення;
4. Вихід з ладу блоку керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
н/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, мишь)	101461920/г	09/12/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
2. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск;
3. Окислення контактів модуля пам'яті;
4. Центральний процесор має несправне графічне ядро;
5. Материнська плата несправна (несправний host контроллер).
6. Пошкодження кнопок та мембран клавіатури;
7. Несправні кнопки мишки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 12 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU AM3 Atlon II X3 455/2xRAM DDR3 2 Gb/HDD 320 GB/Multi/MB A880G+(клавіатура, миш)	101461921/г	09/12/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшла з ладу материнська плата.
2. Окислення контактів материнської плати, оперативної пам'яті;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі.
5. Клин шпинделя двигуна жорсткого диску;
6. Пошкодження кнопок та мембран клавіатури;
7. Несправні кнопки мишки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Багатофункціональний пристрій CANON i-SENSYS MF 4410	101461925/г	09/12/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Несправність блоку вузла лазери;
2. Механічний знос роликів протяжки паперу;
3. Вихід з ладу плати постійного струму;
4. Відсутній контакт на магнітному валу (окислення контактів);
5. Вихід з ладу плати керування електро двигуном.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Система технічної фіксації судових процесів "SRS-FEMIDA" із 6 мікрофонами (зі складовими, вказаними в примітках)	101461932/г	19/03/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу трансформатора блоку живлення;
2. Вихід з ладу плати керування;
3. Вихід з ладу мембран мікрофонів;
4. Несправна плата розширення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461951/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перегріву процесора вийшли з ладу материнська плата.
2. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
3. Модуль пам'яті не проходить post перевірку;
4. Блок живлення не видає номінальну потужність;
5. Механічна несправність жорсткого диску (клацання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: **Верховний Суд**

Виконавець: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»**

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461956/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення блоку живлення);
2. Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);
3. Оперативна пам'ять не проходить тестування
4. Центральний процесор не видає відео сигнал;
5. Блок живлення несправний (вихід з ладу діодного мосту).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461958/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск.
2. Вийшла з ладу материнська плата (несправна мікросхема bios);
3. Блок живлення не видає потрібну напругу +12В;
4. Модуль оперативної пам'яті не розпізнається системою;
5. Центральний процесор не проходить самотестування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461976/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення периферійних пристроїв);
2. Окислення контактів модулів оперативної пам'яті;
3. Блок живлення не включається;
4. Центральний процесор перегрівається;
5. Механіка жорсткого диску не справна (клацання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461982/Г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків і унеможливорює нормальну роботу системи;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Центральний процесор перегрівається і зависає;
4. Блок живлення не видає напругу +12В;
5. Материнська плата несправна – перегрівається північний міст.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461989/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження мікросхеми оперативної пам'яті;
2. Вихід з ладу блоку живлення (не працює вентилятор);
3. Вихід з ладу розв'язки живлення процесору на материнській платі;
4. Вихід з ладу процесора;
5. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"С2Д 2.4.2.1024	101461372/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Центральний процесор вийшов з ладу;
2. Блок живлення не працює (несправний вихідний каскад підсилення);
3. Модуль оперативної пам'яті не проходить тестування;
4. Жорсткий диск не працює (пошкоджена електроніка плати);
5. Материнська плата має візуальні дефекти в наслідок перегріву процесору.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"С2Д 2.4.2.1024	101461374/Г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати (несправна розв'язка живлення процесору);
2. Вихід з ладу процесора (не розтізнається);
3. Вихід з ладу чіпу оперативної пам'яті;
4. Вихід з ладу вхідного роз'єму блоку живлення;
5. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження поверхонь жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	ПК "Версія"С2Д 2.4.2.1024	101461375/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
2. Окислення контактів материнської плати, оперативної пам'яті;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Вийшла з ладу материнська плата;
5. Несправність жорсткого диску (розгерметизація вакуумної камери).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Цифр.диктофон Олімпус	101461380/Г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мікросхеми плати;
2. Вихід з ладу рідкокристалічного дисплея;
3. Механічна несправність кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор TFT 19" Самсунг 920н	101461502/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Вихід з ладу лампи підсвічування;
3. Вихід з ладу трансформатора плати живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс УоркЦентр 3119	101461503/Г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працюють кнопки керування;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка (паперо протяжний механізм);
3. Вихід з ладу системної плати.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс УоркЦентр 3119	101461519/Г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацювала свій ресурс механіка БФП;
2. Механічний знос фотобарабану;
3. Вихід з ладу датчика температури;
4. Має тріщини картридж БФП(просипається тонер).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
т/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс УоркЦентр 3119	101461532/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос гумового валу;
2. Тріщини на склі сканеру;
3. Відсутній контакт на магнітному валу (окислення контактів);
4. Вихід з ладу електро двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс УоркЦентр 3119	101461546/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання порту підключення до комп'ютера;
2. Не працюють кнопки керування;
3. Механічний знос тракту протягування паперу;
4. Вихід з ладу трансформатора плати живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс УоркЦентр 3119	101461550/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу скануючої лампи ;
2. Не працює двигун протяжного механізму;
3. Механічний знос фотобарабану;
4. Не працюють кнопки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛІЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ноутбук Асус А6	101461555/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Зависання процесора;
3. Вихід з ладу дешифратора матриці;
4. Відпрацювала свій ресурс акумуляторна батарея;
5. Пошкодження жорсткого диску (багато bad-блоків);
6. Не працюють кнопки внаслідок зносу контактів мембрани клавіатури.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ноутбук Асус А6	101461556/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати;
2. Відпрацювала свій ресурс акумуляторна батарея;
3. Жорсткий диск має велику кількість битих секторів;
4. Блок живлення не видає номінальну напругу;
5. Вихід з ладу процесору (зависає);
6. Має багато битих пікселів екран.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс УоркЦентр РЕ 120	101461560/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування сканером;
2. Механічний знос механіки БФП;
3. Механічний знос флєтбарабану;
4. Механічний знос магнітного валу;
5. Механічна зупинка (підклинювання) електро двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ксерокс УоркЦентр PE 120	101461564/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює РК дисплей;
2. Не працюють клавіші керування;
3. Вигорів порт підключення до комп'ютера;
4. Вихід з ладу блоку керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«25» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Пристрій Коніка Мінолта c252	101461566/г	01/12/2006

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос гумового валу;
2. Не працюють клавіші керування;
3. Відсутній контакт на магнітному валу;
4. Вихід з ладу електро двигуна блоку подачі паперу;
5. Відпрацював свій ресурс блок фьюзера;
6. Плевка переносу зображення має дефекти.
7. Драм картриджі не розпізнаються пристроєм.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
№р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Херох	101461576/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перепаду напруги вийшов з ладу блок живлення і плата керування БФП;
2. Не працює лампа скинування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Кисва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ШН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Хегох	101461579/Г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос магнітного валу;
2. Вихід з ладу датчика температури;
3. Не працює скануюча лампа;
4. Не працюють кнопки керування;
5. Комп'ютер не відображає підключення БФП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Xerox	101461581/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос бушингів лазеру;
2. Обрив шлейфу підключення скануючої лампи;
3. Вихід з ладу блоку перенесення зображення;
4. Тріщини на корпусі БФП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Xerox	101461582/Г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працюють клавіші керування;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка БФП;
3. Обрив шлейфу скануючої лампи;
4. Вихід з ладу плати керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Херох	101461586/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання порту підключення БФП до комп'ютера;
2. При натисканні клавіші "копія" БФП не реагує;
3. Вихід з ладу РК дисплею;
4. Лазер не виходить на робочу температуру.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Херох	101461588/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працюють клавіші керування БФП внаслідок зносу;
2. Не працює РК дисплей;
3. Лампа сканеру вийшла з ладу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Херох	101461593/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу нагрівального елемента термовуза БФП;
2. Механічний знос роликів БФП;
3. Механічний знос клавіш керування БФП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Херох	101461594/Г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює форматор (системна плата);
2. Вихід з ладу плати живлення;
3. Не працюють кнопки керування БФП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Xerox	101461597/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Обрив шлейфу скануючої лампи;
3. Механічний знос фото барабану.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Xerox	101461602/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перепаду напруги вигоріли порти підключення БФП;
2. Не працюють кнопки керування БФП;
3. Вихід з ладу оптичного блоку сканування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Xerox	101461603/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу скануючої лампи;
2. Тріщини на склі сканеру;
3. Вихід з ладу блоку лазеру;
4. Механічний знос тракту протягування паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Xerox	101461607/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування сканером;
2. Механічний знос вузла подачі паперу;
3. Вихід з ладу кнопок керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Xerox	101461615/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Несправність плати керування;
2. Обрив шлейфу скануючої лампи;
3. Механічний знос фотобарабану;
4. Окислення контактів групи підключення чіпу картриджу;
5. Механічний знос механіки протяжки паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП Херох	101461625/г	11/12/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос гумового валу;
2. Вихід з ладу плати живлення;
3. Відсутній контакт на магнітному валу (окислення контактів);
4. Вихід з ладу електро двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461630/г	22/11/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перегріву процесора вийшла з ладу материнська плата.
2. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
3. Модуль пам'яті не проходить post перевірку;
4. Блок живлення не видає номінальну потужність;
5. Механічна несправність жорсткого диску (кляцання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дапе обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461635/г	22/11/2007


В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків і унеможлиблює нормальну роботу системи;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Центральний процесор перегрівається і зависає;
4. Блок живлення вийшов з ладу;
5. Материнська плата не розпізнає підключену периферію.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461636/г	22/11/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу процесора;
3. Вихід з ладу мікросхеми оперативної пам'яті;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження жорсткий диск;
5. Материнська плата має несправний північний мост.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461638/г	22/11/2007


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
2. Жорсткий диск – вийшов з ладу блок магнітних голівок;
3. Окислення контактів модуля пам'яті;
4. Центральний процесор має несправне графічне ядро;
5. Материнська плата несправна (вийшли з ладу електролітичні конденсатори).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461644/г	22/11/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Центральний процесор вийшов з ладу (внаслідок перегріву);
2. Жорсткий диск не працює (пошкоджена електроніка плати);
3. Модуль оперативної пам'яті не проходить самотестування;
4. Блок живлення не працює (несправний трансформатор);
5. Материнська плата має візуальні дефекти в наслідок перегріву процесору.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461652/Г	22/11/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшла з ладу материнська плата.
2. Окислення контактів материнської плати, оперативної пам'яті;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
5. Вийшла з ладу плата електроніки жорсткого диску.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461655/г	22/11/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати (несправна розв'язка живлення процесору);
2. Вихід з ладу процесора (перегривається);
3. Вихід з ладу чіпу оперативної пам'яті;
4. Вихід з ладу вихідного роз'єму блоку живлення;
5. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження поверхонь жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.