



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461658/г	22/11/2007

В результаті експертизи виявлено:

- Внаслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу:
Материнська плата;
Процесор;
Модуль оперативної пам'яті
- Жорсткий диск не справний (заклинив шпиндель двигуна);
- Блок живлення не видає номінальну напругу по лінії живлення +5В.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461659/г	22/11/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення блоку живлення);
2. Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);
3. Центральний процесор не видає відео сигнал;
4. Оперативна пам'ять не проходить тестування;
5. Блок живлення несправний (вихід з ладу каскаду підсилення).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок	101461667/Г	22/11/2007

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск.
2. Вийшла з ладу материнська плата (несправний VGA-порт);
3. Блок живлення не справний;
4. Модуль оперативної пам'яті не розпізнається;
5. Центральний процесор перегрівається.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462011/Г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу:
Материнська плата;
Процесор;
2. Модуль оперативної пам'яті не проходить тестування;
3. Жорсткий диск несправний – розгерметизація вакуумної камери.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462014/Г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати (несправна розв'язка живлення процесору);
2. Вихід з ладу процесора (не розпізнається);
3. Вихід з ладу чіпу оперативної пам'яті;
4. Вихід з ладу вхідного роз'єму блоку живлення;
5. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження поверхонь жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462018/Г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск не працює (пошкоджена електроніка плати);
2. Модуль оперативної пам'яті не проходить самотестування;
3. Блок живлення не працює (несправний діодний міст);
4. Центральний процесор вийшов з ладу (внаслідок перегріву);
5. Материнська плата має візуальні дефекти в наслідок перегріву процесору.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462020/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення блоку живлення);
2. Модуль оперативної пам'яті не розпізнається;
3. Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);
4. Центральний процесор не видає відео сигнал;
5. Блок живлення несправний (вихід з ладу діодного мосту).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462022/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перегріву процесора вийшла з ладу материнська плата.
2. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
3. Модуль пам'яті не проходить post перевірку;
4. Блок живлення не видає номінальну потужність;
5. Механічна несправність жорсткого диску (кляцання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462029/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Внаслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу:

Материнська плата;
Процесор;
Модуль оперативної пам'яті
Жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462047/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Вихід з ладу процесора;
3. Вихід з ладу мікросхеми оперативної пам'яті;
4. Материнська плата має несправний північний міст;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462057/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу процесора;
2. Пошкоджено чіп модуля оперативної пам'яті;
3. Вигорання портів на материнській платі (роз'ємів підключення периферії);
4. Блок живлення вийшов з ладу;
5. Центральний процесор має несправне графічне ядро.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462060/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі;
2. Розгерметизація вакуумної камери жорсткого диску;
3. Окислення контактів модуля пам'яті;
4. Центральний процесор має несправне графічне ядро;
5. Материнська плата несправна (вийшли з ладу електролітичні конденсатори).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462071/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Центральний процесор вийшов з ладу (внаслідок перегріву);
2. Жорсткий диск не працює (пошкоджена електроніка плати);
3. Модуль оперативної пам'яті не проходить самотестування;
4. Блок живлення не працює (несправний діодний міст);
5. Материнська плата має візуальні дефекти в наслідок перегріву процесору.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462075/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати (несправна розв'язка живлення процесору);
2. Вихід з ладу процесора (не розпізнається);
3. Вихід з ладу чіпу оперативної пам'яті;
4. Вихід з ладу вхідного роз'єму блоку живлення;
5. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження поверхонь жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462089/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення блоку живлення);
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок.
3. Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);
4. Центральний процесор не видає відео сигнал;
5. Блок живлення несправний (вихід з ладу діодного мосту).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462094/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацював свій ресурс жорсткий диск.
2. Вийшли з ладу материнська плата (несправний VGA-порт);
3. Блок живлення не працює;
4. Модуль оперативної пам'яті не розпізнається;
5. Центральний процесор не проходить самотестування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462096/г	16/08/2012


В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів материнської плати (роз'ємів підключення);
2. Окислення контактів модулю оперативної пам'яті;
3. Блок живлення не включається;
4. Центральний процесор не розпізнається;
5. Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків, що унеможливує нормальну роботу системи.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462097/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Мікросхема оперативної пам'яті має фізичний дефект;;
2. Механіка жорсткого диску не справна (тріск та клацання);
3. Вихід з ладу блоку живлення.
4. Центральний процесор не видає відео сигнал;
5. Материнська плата має дефекти (пошкоджені (вздуті) конденсатори).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462100/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Центральний процесор перегрівається і зависає;
2. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
3. Блок живлення не видає номінальну потужність;
4. Жорсткий диск має велику кількість помилок;
5. Материнська плата не розпізнає периферійні пристрої.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462120/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшла з ладу материнська плата.
2. Окислення контактів материнської плати, оперативної пам'яті;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Механічна несправність жорсткого диску (кляцання).
5. Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перепаду напруги в мережі.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462123/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Блок живлення не працює (вихідна напруга не відповідає номіналу);
2. Процесор має несправне графічне ядро;
3. Вихід з ладу мікросхем оперативної пам'яті;
4. Відпрацював свій ресурс та має пошкодження головки жорсткий диск;
5. Материнська плата не працює (мікросхема bios має помилки).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462126/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

- Внаслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу:
Материнська плата;
Процесор;
Модуль оперативної пам'яті
- Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);
- Блок живлення не включається;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462130/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

- 1 Модуль оперативної пам'яті не розпізнається;
2. Центральний процесор не проходить самотестування.
3. Блок живлення не видає номінальну потужність;
- 4 Материнська плата несправна (вийшли з ладу електролітичні конденсатори);
5. Механічна несправність жорсткого диску (кляцання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462131/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вийшла з ладу материнська плата (несправний VGA-порт);
2. Жорсткий диск має велику кількість помилок (bad-блоків);
3. Блок живлення не працює;
4. Модуль оперативної пам'яті не розпізнається;
5. Центральний процесор має несправне графічне ядро.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462137/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу материнської плати (несправна розв'язка живлення процесору);
2. Вихід з ладу процесора (не розпізнається);
3. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
4. Блок живлення не видає номінальну потужність;
5. Механіка жорсткого диску не справна (тріск та клацання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462145/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу оперативної пам'яті;
2. Вихід з ладу блоку живлення;
3. Вихід з ладу материнської плати;
4. Вихід з ладу процесора;
5. Вихід з ладу вентилятора блоку живлення;
6. Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462151/г	16/08/2012


В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження мікросхеми оперативної пам'яті;
2. Вихід з ладу блоку живлення (не працює вентилятор);
3. Вихід з ладу розв'язки живлення процесору на материнській платі;
4. Жорсткий диск не працює (пошкоджена електроніка плати);
5. Центральний процесор не видає відео сигнал;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462152/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу).
2. Материнська плата має несправний північний мост.;
3. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор);
4. Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок;
5. Розгерметизація камери жорсткий диск.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор АОС E2350Sda TFT	101462163/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу системної плати;
2. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу;
3. Пошкодження TFT матриці.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор АОС E2350Sda TFT	101462224/г	16/08/2012


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу трансформатора плати живлення;
2. Вихід з ладу лампи підсвічування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Xerox	101462293/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування сканером;
2. Механічний знос механіки БФП;
3. Механічний знос фотобарабану;
4. Механічний знос магнітного валу;
5. Механічна зупинка (підклинювання) електро двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛІВ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Xerox	101462295/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос пластикового корпусу картриджу (тріщини);
2. Обрив шлейфу підключення скануючої лампи;
3. Вихід з ладу блоку перенесення зображення;
4. Тріщини на корпусі БФП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Кисва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Xerox	101462297/Г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів підключення БФП до комп'ютера;
2. При натисканні клавіші "копія" БФП не реагує;
3. Вал нагріву має сліди дії високої температури.
4. Вихід з ладу РК дисплею.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Xerox	101462300/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працюють клавіші керування БФП в наслідок зносу;
2. Не працює РК дисплей;
3. Несправний датчик наявності картриджу;
4. Лампа сканеру вийшла з ладу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045В Херох	101462304/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацювала свій ресурс механіка БФП;
2. Несправний датчик закриття передньої кришки;
3. Механічний знос клавіш керування БФП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Хегох	101462311/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування сканером;
2. Механічний знос механіки БФП;
3. Механічний знос фотобарабану;
4. Несправність фьюзеру..

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045В Хегох	101462314/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання портів плати керування(БФП не відображається в операційній системі);
2. Не працюючий датчик паперу;
3. Вихід з ладу РК дисплею.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Xerox	101462321/г	16/08/2012


В результаті експертизи виявлено:

1. В наслідок перепаду напруги вийшов з ладу блок живлення і плата керування БФП;
2. Лоток подачі паперу має пошкодження;
3. Вихід з ладу блоку перенесення зображення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Xerox	101462324/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос петель кришки корпусу;
2. Обрив шлейфу підключення скануючої лампи;
3. Вихід з ладу леза чищення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Xerox	101462328/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос гумового вилу;
2. Тріщини на склі сканеру;
3. Відсутній контакт на магнітному валу (окислення контактів);
4. Вихід з ладу електро двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Xerox	101462336/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування сканером;
2. Механічний знос магнітного валу;
3. Блок керування не працює;
4. Механічна зупинка (підклинювання) електро двигуна.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	БФП WC 3045B Xerox	101462351/г	16/08/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання скануючої лампи;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка БФП;
3. Вихід з ладу трансформатора блока живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріло та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Жорсткий накопичувач HDD SATA 4TB 7200RPM 6GB/S 128MB ST4000NM0033 SEAGATE	101462405/Г	06/11/2013

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість битих секторів;
2. Окислення порту та роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Жорсткий накопичувач HDD SATA 4TB 7200RPM 6GB/S 128MB ST4000NM0033 SEAGATE	101462408/г	06/11/2013

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування (жорсткий диск не відображається в операційній системі).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Жорсткий накопичувач HDD SATA 4TB 7200RPM 6GB/S 128MB ST4000NM0033 SEAGATE	101462410/г	06/11/2013

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу зчитувальної головки;
2. Розгерметизування вакуумної камери.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Жорсткий накопичувач HDD SATA 4TB 7200RPM 6GB/S 128MB ST4000NM0033 SEAGATE	101462411/г	06/11/2013

В результаті експертизи виявлено:

1. Окислення контактної групи підключення;
2. Механічна несправність (чути стук та клацання).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Жорсткий накопичувач HDD SATA 4TB 7200RPM 6GB/S 128MB ST4000NM0033 SEAGATE	101462412/г	06/11/2013

В результаті експертизи виявлено:

1. Жорсткий диск має велику кількість битих секторів;
2. Вийшов з ладу блок магнітних голівок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним; внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Жорсткий накопичувач HDD SATA 4TB 7200RPM 6GB/S 128MB ST4000NM0033 SEAGATE	101462413/Г	06/11/2013

В результаті експертизи виявлено:

1. Розгерметизація вакуумної камери;
2. Вийшла з ладу плата електроніки (контролера).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
н/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Жорсткий накопичувач HDD SATA 4TB 7200RPM 6GB/S 128MB ST4000NM0033 SEAGATE	101462414/г	06/11/2013

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу зчитувальної головки;
2. Заклинив шпиндель двигуна (диск не розкручується).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Копіюв.апаратКанонФС-128 А4	101480376/г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Відпрацювала свій ресурс механіка копіювального апарату;
2. Пластиковий корпус картриджу має тріщини;
3. Вихід з ладу скануючої лампи.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо).

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Копіюв.апарат КанонФС-128 А4	101480379/г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу термовузла;
3. Механічний знос роликів та валів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Копіюв.апаратКанонФС-128 А4	101480380/г	01/09/2004

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу пам'яті сканування;
2. Вихід з ладу елементів управління;
3. Вихід з ладу трансформатора плати живлення;
4. Має пошкодження механіка копіювального апарату.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: **Верховний Суд**

Виконавець: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»**

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Ел.перфоратор BOSCH	101480403/г	01/09/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу електродвигуна;
2. Не працює кнопка включення;
3. Відпрацювала свій ресурс механіка перфоратора.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Багатофункц. пристр. Ксерокс	11137008/г-1	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу скануючої лампи;
2. Відпрацювала свій ресурс механіка БФП.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Багатофункц.пристр.Ксерокс	11137008/г-2	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Вихід з ладу трансформатора плати живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛІВ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Багатофункц.пристр.Ксерокс	11137008/г-3	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкоджено нас приводу скануючої лампи;
2. Вихід з ладу ф'юзера.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Багатофункц.пристр.Ксерокс	11137008/г-4	01/12/2005

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу кнопок керування БФП;
2. Вихід з ладу блоку лазера;
3. Пошкоджено блок подачі паперу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Маршрутизатор (роутер) Mikrotik hEX (RB750Gr3)	1113700009	24/04/2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мікросхемної плати;
2. Механічне пошкодження роз'ємів;
3. Блок живлення не видає номінальну напругу.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор D-Link DGS-1005D	1113700012 /1	24/04/2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Плити керування не працює;
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор D-Link DGS-1005D	1113700012 /2	24/04/2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Блок живлення не видає потрібну напругу;
2. Несправна плата керування (комутатор постійно перезавантажується).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор D-Link DGS-1005D	1113700012 /з	24/04/2018

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мікросхемної плати;
2. Механічне пошкодження проводу блоку живлення;
3. Вихід з ладу трансформатора блоку живлення;

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор TFT Acer 19 V3-Series V193HQvbm 5ms, Wide, D-sub, MM, Black	11137013/г	05/07/2011


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу блоку живлення;
2. Пошкодження TFT матриці.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор АОС 931Sn TFT	11137016/г-1	03/03/2011

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання лампи підсвічування;
2. Вихід з ладу системної плати.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно нецільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Монітор АОС 931Sn TFT	11137016/г-2	03/03/2011

В результаті експертизи виявлено:

3. Механічна пошкодження TFT матриці;
4. Вихід з ладу трансформатора плати живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система безперебійного живлення и стабілізації) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/г-1	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання вузла стабілізації напруги;
2. Пошкодження штекера-розетки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система бесперебойного питания и стабилизации) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/г-2	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Перегорання обмотки імпульсного трансформатору;
2. Механічне пошкодження. роз'єму 220В.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система бесперебойного питания и стабилизации) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/г-3	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Механічна деформація батарейного блоку;
3. Пошкодження кнопок керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система бесперебойного питания и стабилизации) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/г-4	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу вузла стабілізації напруги;
2. Пошкодження вбудованого шнура підключення до мережі.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система бесперебойного питания и стабилизации) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/г-5	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу трансформатору;
2. Пошкодження штекера-розетки.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система бесперебойного питания и стабилизации) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/Г-6	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу вузла ШІМ;
2. Вихід з ладу блоку кнопок керування.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система бесперебойного питания и стабилизации) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/Г-7	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання вузла силових транзисторних ключів;
2. Пошкодження з'єднувальних роз'ємів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система бесперебойного питания и стабилизации) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/г-8	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вигорання вузла стабілізації напруги;
2. Перегорання обмотки трансформатору;
3. Пошкодження мікросхем вузла ШІМ.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система бесперебойного питания и стабилизации) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/г-9	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу контролера ШІМ;
2. Перегорання обмотки імпульсного трансформатору;
3. Механічне пошкодження. роз'ємів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	UPS Mustek (Система бесперебойного питания и стабилизации) PowerMust 1000 offline, шт	11137291/Г-10	10/07/2012

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу імпульсного трансформатору;
2. Вихід з ладу плати керування;
3. Механічне пошкодження корпусу та роз'євів.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер-картридж MINOLTA Bizhub C252 Суан	11137317/г	24/02/2020


В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження корпусу;
2. Зношення барабану;
3. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер KONICA-MINOLTA Bizhub C250/TN210K (430г) (OEM) Black	11137319/г-1	25/11/2019

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження корпусу;
2. Деформація бункеру для тонеру;
3. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер KONICA-MINOLTA Bizhub C250/TN210K (430г) (OEM) Black	11137319/г-2	25/11/2019


В результаті експертизи виявлено:

1. Деформація пластмасового корпусу;
2. Злам кришки для тонеру;
3. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер картридж Xerox PH7400 Суан	11137334/г	25/11/2019


В результаті експертизи виявлено:

1. Злам пластикових деталей корпусу;
2. Тріщина бункеру тонера;
3. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер картридж Xerox PH7400 Yellow	11137335/г	25/11/2019

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічний знос пластикового корпусу;
2. Вихід з ладу притискної пружини кришки корпусу;
3. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та ліквідацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер-картридж MINOLTA Bizhub C252 Yellow	11137336/г-1	02/10/2017

В результаті експертизи виявлено:

1. Злам кришки корпусу картриджа;
2. Механічна деформація бункеру тонеру;
3. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛІЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер-картридж MINOLTA Bizhub C252 Yellow	11137336/г-2	02/10/2017

В результаті експертизи виявлено:

1. Присутні механічні пошкодження корпусу;
2. Деформація притискної пружини кришки;
3. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/г-1	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мікросхемної плати;
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/г-2	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування портами;
2. Вихід з ладу трансформатора блоку живлення

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/г-3	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

3. Вихід з ладу плати керування;
4. Пошкодження кабелю блоку живлення.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/Г-4	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження портів підключення клієнтів;
2. Вигорання чіпу мікросхеми.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛБ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D -Link DGS-1100-08	11137346/г -5	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу модуля управління мікросхемної плати;
2. Блок живлення не видає потрібний вольтаж.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/Г-6	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D -Link DGS-1100-08	11137346/r -7	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження портів та роз'ємів;
2. Згорів трансформатор блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/г -8	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Постійне перезавантаження комутатора;
2. Вихід з ладу діодного мосту блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/г -9	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Деформація штекера блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/г-10	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Не підключається веб інтерфейс керування комутатором;
2. Блок живлення не видає потрібну напругу..

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/Г -11	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження портів;
2. Вигорання чіпу мікросхеми.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D -Link DGS-1100-08	11137346/г -12	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу модуля управління мікросхемної плати.
2. Блок живлення не працює.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/г-13	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Зависання комутатора під час включення;
2. Пошкоджено ізоляцію проводу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/Г -14	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування портами.
2. Згорів трансформатор блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/г-15	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу процесора мікросхемної плати.
2. Деформація роз'єму штекера блока живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, бул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор некерований, D-Link DGS-1005A	11137347/г -1	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Постійне зависання комутатору;
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор некерований, D-Link DGS-1005A	11137347/г -2	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Деформація портів;
2. Згорів трансформатор блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛІВ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор некерований, D-Link DGS-1005A	11137347/Г-3	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування портами;
2. Пошкодження кабелю блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор некерований, D-Link DGS-1005A	11137347/г -4	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Підвисання конектів клієнтів в наслідок несправності плати комутатора;
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Комутатор некерований, D-Link DGS-1005A	11137347/Г -5	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати;
2. Окислення портів;
3. Блок живлення не видає номінальну потужність.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link TL-WR841ND	11137348/г-1	12/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Постійне перезавантаження мережі Wi-Fi;
2. Окислення портів та роз'ємів.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link TL-WR841ND	11137348/г-2	12/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу плати керування;
2. Вихід з ладу блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link TL-WR841ND	11137348/г-3	12/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічна деформація антени;
2. Вихід з ладу трансформатора блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link TL-WR841ND	11137348/г-4	12/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу портів та роз'ємів;
2. Відсутність кришки корпусу;
3. Вихід з ладу антени.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link TL-WR841ND	11137348/г-5	12/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Постійне перезавантаження маршрутизатора;
2. Окислення портів.
3. Пошкодження кабелю блоку живлення.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер-картридж MINOLTA Bizhub C252 Magenta	13127318/г	16/07/2020

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу механіки кришки тонер-картриджа;
2. Механічний знос пластикового корпусу тонер-картриджа;
3. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер-картридж MINOLTA Bizhub C252 Magenta	11137318 -1	25/11/2019

В результаті експертизи виявлено:

1. Деформація пластмасового корпусу;
2. Злам кришки для тонеру;
3. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Тонер-картридж MINOLTA Bizhub C252 Magenta	11137318 -2	25/11/2019

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне пошкодження (тріщина) бункеру для тонера;
2. Тонер відсутній (використаний).

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/1	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/2	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Пошкодження шнура та роз'єму;
3. Зношення контактів кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЪ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/3	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Залипання клавіш;
3. Зламане кріплення кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/4	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Пошкодження шнура та роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/5	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Зламане кріплення кнопок;
3. Вихід з ладу мембрани.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/6	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Зламане кріплення кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/7	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження шнура та роз'єму;
2. Вихід з ладу мембрани;
3. Зламаний контакт роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/8	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Залипання клавіш;
2. Зношення контактів кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛІ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/9	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Залипання клавіш;
3. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«13» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/10	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Вихід з ладу мембрани.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/11	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Пошкодження шнура та роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/12	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
2. Зламане кріплення кнопок.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/13	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/14	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зламаний контакт роз'єму;
2. Злипання клавіш.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/15	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Зламане кріплення кнопок;
3. Залітання клавіш.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
№/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/16	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Зношення контактів кнопок;


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/17	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Пошкодження шнура та роз'єму.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/1	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Заліпання клавіш;
2. Вихід з ладу мембрани;
3. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Кисва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/2	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Пошкодження шнура та роз'єму;
3. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/3	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зламаний контакт роз'єму;
2. Зламане кріплення кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
№р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«18» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/4	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
2. Вихід з ладу мембрани;
3. Зношення контактів кнопок.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПТН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/5	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Залипання клавіш;
2. Пошкодження шнура та роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/6	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
2. Зламане кріплення кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання: Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
№р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/7	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Пошкодження шнура та роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/8	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Залипання клавіш;
3. Зламаний контакт роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/9	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Залипання клавіш;
2. Зношення контактів кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
№р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/10	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
3. Зношення контактів кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«25» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/11	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження шнура та роз'єму;
2. Вихід з ладу мембрани.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/12	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Вихід з ладу мембрани.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/13	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
2. Зламане кріплення кнопок;
3. Пошкодження шнура та роз'єму.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/14	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зламаний контакт роз'єму;
2. Пошкодження шнура та роз'єму;
3. Не працює блок додаткової клавіатури.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Кисва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/15	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Залипання клавіш;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/16	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
2. Пошкодження мембрани;
3. Залитання клавіш.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/17	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Вихід з ладу мембрани.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/18	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Залипання кнопок;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
3. Зношення контактів кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/19	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Зламане кріплення кнопок;
2. Пошкодження шнура та роз'єму;
3. Зношення контактів кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/20	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Зламане кріплення кнопок;
3. Зламаний контакт роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«25» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/21	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/22	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Залипання клавiш;
2. Пошкодження мембрани;
3. Вихід з ладу мембрани.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/23	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження шнура та роз'єму;
2. Не працює блок додаткової клавіатури.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
№р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/24	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
3. Зламане кріплення кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/25	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зламаний контакт роз'єму;
2. Зношення контактів кнопок.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/26	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Пошкодження шнура та роз'єму;
2. Залипання клавіш.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/27	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Пошкодження шнура та роз'єму;
3. Не працює блок додаткової клавіатури.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«16» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/28	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зламане кріплення кнопок;
2. Пошкодження шнура та роз'єму;
3. Вихід з ладу мембрани.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛІВ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 391 F0675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/29	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Зламаний контакт роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/30	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
2. Пошкодження мембрани;
3. Не працює блок додаткової клавіатури.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«25» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/31	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
3. Зламане кріплення кнопок;
4. Зламаний контакт роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/32	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Вихід з лиду мембрани;
3. Пошкодження шнура та роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ППН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/33	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
2. Заліпання клавіш;
3. Не працює блок додаткової клавіатури.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/34	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зламаний контакт роз'єму;
2. Пошкодження шнура та роз'єму;
3. Зношення контактів кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Кисва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/35	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Зламане кріплення кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«10» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/36	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
2. Залипання клавіш;
3. Пошкодження шнура та роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПІН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/37	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з лиду мембрани;
2. Не працює блок додаткової клавіатури.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/38	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Пошкодження мембрани;
3. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/39	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Залипання клавіш.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/40	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Пошкодження шнура та роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести стисання та утилізацію даного обладнання.

**Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»**



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/41	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Зламаний контакт роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/42	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Пошкодження мембрани;
3. Не працює блок додаткової клавіатури.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/43	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зламане кріплення кнопок;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«10» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/44	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зламаний контакт роз'єму;
2. Пошкодження мембрани.


За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ПНН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«10» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/45	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Вихід з ладу мембрани;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
3. Залипання клавіш.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/46	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Механічне зношення друкованих літер на клавішах;
2. Зношення контактів кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/47	06/07/2016


В результаті експертизи виявлено:

1. Зламаний контакт роз'єму;
2. Пошкодження шнур та роз'єму.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/48	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зламаний контакт роз'єму;
2. Зламане кріплення кнопок;
3. Вихід з ладу мембрани.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
п/р 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/49	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Зношення контактів кнопок;
2. Механічне зношення друкованих літер на клавішах.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/50	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Не працює блок додаткової клавіатури;
2. Зношення контактів кнопок.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.



Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 тел./факс: 236-99-02; 236-99-03
n/p 26008353445 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Києва, МФО 380805, ЄДРПОУ 22973803,
свідоцтво № 39110675, ІПН № 229738026599

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

м. Київ

«15» 02 2021 р.

Замовник: Верховний Суд

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксон»

Даний акт складений начальником комп'ютерного (виробничого) відділу ТОВ «Аксон» Лисіковим В.А. за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання (приладів, техніки, тощо):

№	Найменування предметів та їх характеристики	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію
1	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/51	06/07/2016

В результаті експертизи виявлено:

1. Заліпання клавіш;
2. Вихід з ладу мембрани.

За результатами експертизи ТОВ «Аксон» вважає: дане обладнання морально застаріле та не придатне до подальшого використання. Відновлення повної працездатності даного виробу є економічно недоцільним, внаслідок високої загальної вартості комплектуючих та робіт по усуненню несправностей.

ТОВ «Аксон» рекомендує: провести списання та утилізацію даного обладнання.

Начальник
комп'ютерного (виробничого) відділу
ТОВ «Аксон»



Лисіков В.А.