



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

ІВАН:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 1/122а

«24» жовтня 2023

м. Київ

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Чайник ORION | 31.12.2006 | 111360321/а | 1 | протікання корпусу, перегорання нагрівального елемента |
| 2. | Чайник ORION | 31.12.2006 | 111360321/а | 1 | окислення контактної групи, вихід з ладу клавіши керування |
| 3. | Чайник ORION | 31.12.2006 | 111360321/а | 1 | протікання корпусу |
| 4. | Чайник ORION | 31.12.2006 | 111360321/а | 1 | вихід з ладу клавіши керування, пошкодження підставки |
| 5. | Чайник електричний | 31.12.2005 | 111360047/а | 1 | перегорання нагрівального елемента |
| 6. | Чайник електричний | 31.12.2005 | 111360047/а | 1 | окислення контактної групи, перегорання нагрівального елемента |
| 7. | Чайник електричний | 31.12.2005 | 111360047/а | 1 | пошкодження підставки, протікання корпусу |
| 8. | Чайник електричний | 31.12.2005 | 111360047/а | 1 | протікання корпусу, окислення контактної групи |
| 9. | Чайник електричний | 31.12.2005 | 111360047/а | 1 | вихід з ладу клавіши керування, пошкодження підставки |
| 10. | Чайник електричний | 31.12.2005 | 111360047/а | 1 | окислення контактної групи, вихід з ладу клавіши керування |
| 11. | Чайник електричний | 31.12.2005 | 111360047/а | 1 | протікання корпусу, пошкодження підставки |
| 12. | Чайник електричний | 31.12.2005 | 111360047/а | 1 | перегорання нагрівального елемента |
| 13. | Чайник електричний | 31.12.2005 | 111360047/а | 1 | вихід з ладу клавіши керування, окислення контактної групи |
| 14. | Термос Scarlet 750 вт/3л | 31.12.2012 | 111370188/а | 1 | протікання корпусу, перегорання нагрівального елемента |
| 15. | Термос Scarlet 750 вт/3л | 31.12.2012 | 111370188/а | 1 | протікання корпусу, перегорання нагрівального елемента |

Під час обстеження виявлено:

Перегорання нагрівального елемента, протікання корпусу, окислення контактної групи, вихід з ладу клавіши керування, пошкодження підставки.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт
експертного обстеження технічного стану майна № 2/122а

«24» жовтня 2023

м. Київ

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М, було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | Корзина для сміття 8л. металев хром | 31.12.2008 | 111360493/а | 2 | Значна корозія корпусу, зношення пластикового елемента механізму відкривання, відпало дно |
| Всього одиниць | | | | 2 | |

Під час обстеження виявлено:

Значна корозію корпусу корзини, знос пластикового елемента механізму відкривання, відпало дно.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією зазначеного обладнання у внутрішньому дворі будівлі суду, впливу погодних умов наданий на обстеження інвентар «Корзини для сміття 8л. металев хром» знаходяться у несправному стані (через корозію металу відпало дно корзини, відсутня можливість відновлення шляхом зварювання через дуже малу товщину металу).

Ремонт вважаємо недоцільним через значне іржавіння корпусу.

Відповідно до результатів обстеження «Корзина для сміття 8л. металев хром» не придатні до подальшої експлуатації.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 3/122а

«24» жовтня 2023

м. Київ

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|---------------------------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | Візок платформенний 45*80 | 31.12.2008 | 111360506/а | 1 | зношення місць кріплення коліс, іржавіння корпусу |
| 2. | Візок платформенний 45*80 | 31.12.2008 | 111360506/а | 1 | зношення місць кріплення коліс, зміна геометрії конструкції |
| 3. | Візок платформенний 45*80 | 31.12.2008 | 111360506/а | 1 | зміна геометрії конструкції, іржавіння корпусу, |

Під час обстеження виявлено :

Зношення місць кріплення коліс до рами візка. Іржавіння корпусу у зв'язку з тривалим терміном експлуатації. Зміна геометрії конструкції у зв'язку з постійними перенавантаженнями.

Висновки експертного обстеження технічного стану майна:

Експлуатація наданих на обстеження Візків платформенні 45*80 не дозволяється у зв'язку з їх технічним станом.

При динамічному випробування (переміщення візка) вантажем, що перевищує на 10 % вантажопідймальність візка (пункти 8.4, 8.5 НПАОП 63.1-7.09-80) відбулась деформація рами.

Ремонт ускладнений проведеними в минулому багаторазовими відновлювальними (зварювальними) роботами та корозією металу рами.

Відповідно до результатів експертного обстеження ремонт обладнання "Візок платформенний 45*80" вважаємо недоцільним через відпрацьований ресурс роботи даного інвентарю, вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: 0508000550, (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 4/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № п/п | Найменування (майна) | Інвентарний номер | Дата введення в експлуатацію | К-сть | Примітки |
|-------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1. | Відеокамера | 101490360/a | 28.02.2014 | 1 | вихід з ладу регулятора яскравості |
| 2. | Відеокамера | 101490361/a | 28.02.2014 | 1 | пошкодження об'єктиву |
| 3. | Відеокамера | 101490362/a | 28.02.2014 | 1 | фізичне зношення зубців шестерень |
| 4. | Відеокамера | 101490363/a | 28.02.2014 | 1 | затертість дзеркального обтюратора |
| 5. | Відеокамера | 101490364/a | 28.02.2014 | 1 | затертість лінзи відеошукача |
| 6. | Відеокамера | 101490365/a | 28.02.2014 | 1 | заклинювання відеошукача |
| 7. | Відеокамера | 101490366/a | 28.02.2014 | 1 | затертість лінзової групи |
| 8. | Відеокамера | 101490367/a | 28.02.2014 | 1 | вихід з ладу кінематики |
| 9. | Відеокамера | 101490368/a | 28.02.2014 | 1 | фізичне зношення діафрагми |
| 10. | Відеокамера | 101490369/a | 28.02.2014 | 1 | вихід з ладу регулятора яскравості |
| 11. | Відеокамера | 101490370/a | 28.02.2014 | 1 | пошкодження об'єктиву |
| 12. | Відеокамера | 101490371/a | 28.02.2014 | 1 | затертість дзеркального обтюратора |
| 13. | Відеокамера | 101490372/a | 28.02.2014 | 1 | затертість лінзової групи |
| 14. | Відеокамера | 101490373/a | 28.02.2014 | 1 | заклинювання відеошукача |
| 15. | Відеокамера | 101490374/a | 28.02.2014 | 1 | затертість лінзи відеошукача |
| 16. | Відеокамера | 101490375/a | 28.02.2014 | 1 | фізичне зношення діафрагми |

Висновки технічного обстеження: надані на обстеження аналогові відеокамери знаходяться в непрацездатному стані через вихід з ладу ПЗЗ-матриць обладнання.

Ремонт слід вважати недоцільним через зміну елементної бази систем відеонагляду і припиненням виробництва запасних частин, а також через низькі характеристики аналогових камер відеоспостереження (розподільча здатність, світлочутливість, динамічний діапазон тощо).

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт
експертного обстеження технічного стану майна № 5/122а**

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|--|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 23.08.2018 | 1113700408/a | 1 | вихід з ладу світлодіодів |
| 2. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 23.08.2018 | 1113700429/a | 1 | розтріскування елементів корпусу, зміна геометрії приладу |
| 3. | Лед. світильник настільний DELUX_TF-130_7 Вт LED білий | 12.07.2018 | 1113700059/a | 9 | вихід з ладу світлодіодів, несправність у роботі блока живлення |
| 4. | Лед. світильник настільний DELUX_TF-130_7 Вт LED білий | 12.07.2018 | 1113700059/a | 6 | перегорання мікросхеми управління |
| 5. | Лед. світильник настільний DELUX_TF-130_7 Вт LED білий | 12.07.2018 | 1113700059/a | 7 | несправність у роботі блока живлення, вихід з ладу світлодіодів |
| 6. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 12.10.2017 | 1113700409/a | 1 | вихід з ладу клавіш керування, розтріскування елементів корпусу |
| 7. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 12.10.2017 | 1113700411/a | 1 | несправність у роботі блока живлення |
| 8. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 12.10.2017 | 1113700428/a | 1 | перегорання мікросхеми управління |
| 9. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 12.10.2017 | 1113700430/a | 1 | розтріскування елементів корпусу, зміна геометрії приладу |
| 10. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 12.10.2017 | 1113700432/a | 1 | вихід з ладу світлодіодів |
| 11. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 12.10.2017 | 1113700434/a | 1 | вихід з ладу клавіш керування, розтріскування елементів корпусу |
| 12. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 04.07.2016 | 111361359/a | 1 | зміна геометрії приладу, вихід з ладу клавіш керування |
| 13. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 04.07.2016 | 111361360/a | 1 | розтріскування елементів корпусу, зміна геометрії приладу |
| 14. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 04.07.2016 | 111361361/a | 1 | перегорання мікросхеми управління |
| 15. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Wm Led чорний | 04.07.2016 | 111361362/a | 1 | несправність у роботі блока живлення |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------|----|---|
| 16. | Світильник настільний Delux TF-230 3 Bm Led чорний | 04.07.2016 | 111361363/a | 1 | розтріскування елементів корпусу зміна геометрії приладу |
| Всього одиниць | | | | 35 | |

Під час обстеження виявлено:

Вихід з ладу світлодіодів, несправність у роботі блока живлення, перегорання мікросхеми управління внаслідок перепадів напруги, вихід з ладу клавіш керування, розтріскування елементів корпусу і як наслідок зміна геометрії приладу.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

ІВАН:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт
експертного обстеження технічного стану майна № 6/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|--|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Обігрівач електричний Atlantic SMG BL-Меса 1500 (в комплекті з ніжками) | 05.11.2014 | 111370503/а | 1 | перегорання нагрівального елемента |
| 2. | Обігрівач електричний Atlantic SMG BL-Меса 1500 (в комплекті з ніжками) | 05.11.2014 | 111370507/а | 1 | несправність терморегулятор, пошкодження (деформація) конструктиву корпусу |
| 3. | Обігрівач електричний Atlantic SMG BL-Меса 1500 (в комплекті з ніжками) | 05.11.2014 | 111370538/а | 1 | вихід з ладу термореле, перегорання нагрівального елемента |
| 4. | Обігрівач електричний Atlantic SMG BL-Меса 1500 (в комплекті з ніжками) | 05.11.2014 | 111370544/а | 1 | несправність терморегулятор, пошкодження (деформація) конструктиву корпусу |
| 5. | Обігрівач електричний Atlantic SMG BL-Меса 1500 (в комплекті з ніжками) | 05.11.2014 | 111370545/а | 1 | перегорання нагрівального елемента |
| 6. | Обігрівач електричний Atlantic SMG BL-Меса 1500 (в комплекті з ніжками) | 05.11.2014 | 111370555/а | 1 | вихід з ладу термореле, пошкодження (деформація) конструктиву корпусу |
| 7. | Конвектор електричний Atlantic SMG BL-Меса 1500W з підставками Atlantic design | 04.07.2016 | 111370682/а | 1 | несправність терморегулятор, пошкодження конструктиву корпусу |

Під час обстеження виявлено:

Вихід з ладу термореле, несправність терморегулятора, перегорання нагрівального елемента, пошкодження (деформація) конструктиву корпусу.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт
експертного обстеження технічного стану майна № 7/122а**

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року. Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|----------------|---|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Знищувач паперу Comix S312 | 31.12.2014 | 111370622/а | 1 | фізичний знос механізму подрібнення |
| 2. | Знищувач паперу Comix S312 | 31.12.2014 | 111370624/а | 1 | вихід з ладу плати керування |
| 3. | Знищувач паперу Comix S312 | 31.12.2014 | 111370626/а | 1 | вихід з ладу мотора |
| 4. | Знищувач паперу Rexel V20 | 31.12.2014 | 111370635/а | 1 | фізичний знос механізму подрібнення |
| 5. | Знищувач паперу Rexel V20 | 31.12.2014 | 111370636/а | 1 | вихід з ладу плати управління фізичний знос механізму подрібнення |
| 6. | Знищувач паперу Rexel V20 | 31.12.2014 | 111370637/а | 1 | пошкодження конструктиву корпусу, вихід з ладу плати управління |
| 7. | Знищувач паперу Rexel V20 | 31.12.2014 | 111370638/а | 1 | вихід з ладу мотора |
| 8. | Знищувач паперу Rexel V25 S2, зріз навхрест, 4*45мм | 31.12.2013 | 111370496/а | 1 | фізичний знос механізму подрібнення |
| 9. | Знищувач паперу Rexel V25 S2, зріз навхрест, 4*45мм | 31.12.2006 | 111370101/а | 2 | пошкодження конструктиву корпусу, западання кнопок управління |
| 10. | Знищувач паперуRaxel V12S 2100 | 31.12.2005 | 111370013/а | 2 | вихід з ладу плати управління |
| Всього одиниць | | | | 12 | |

Під час обстеження виявлено:

Вихід з ладу плати керування, фізичний знос механізму подрібнення, пошкодження конструктиву корпусу, вихід з ладу мотора.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 8/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М, було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | Стремянка 7ст. | 31.12.2011 | 111360619/а | 1 | деформація сходинок, пошкодження геометрії алюмінієвого каркасу |

Під час обстеження виявлено:

Деформація сходинок, пошкодження геометрії алюмінієвого каркасу, що унеможливує її подальшу експлуатацію у зв'язку з втратою несучої здатності та цілісності.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

ІВАН:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 9/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|---|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Шафа файлова (картотека) чотирьохярусна | 31.12.2006 | 111360229/а | 1 | зношення механізмів висунання шухляд і їх деформація, пошкодження геометрії каркасу, наскрізна корозія корпусу |

Під час обстеження виявлено:

Зношення механізмів висунання шухляд і їх деформація, що унеможливорює їх відкриття. Пошкодження геометрії каркасу, перекіс силових елементів конструкції, наскрізна корозія корпусу.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 10/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М, було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Холодильник Indesit SD 125 | 27.12.2010 | 101490215/а | 1 | зламане пускове реле, розгерметизація внутрішнього теплообмінника |
| 2. | Холодильник NORD 431 | 23.03.2007 | 101490175/а | 1 | вихід з ладу компресора |
| 3. | Холодильник баг Києв-20-2 | 31.12.2006 | 111370064/а | 1 | витік холодоагенту у зв'язку з порушенням герметичності компресора |
| 4. | Холодильник NORD 245 | 31.12.2006 | 111370095/а | 1 | вихід з ладу компресора, розгерметизація внутрішнього теплообмінника |
| 5. | Холодильник Київ20-2 | 31.12.2005 | 111370015/а | 1 | вихід з ладу реле температури, розгерметизація внутрішнього теплообмінника |
| 6. | Холодильник Київ20-2 | 31.12.2005 | 111370015/а | 1 | зламаний модуль управління, вихід з ладу термостату |
| 7. | Холодильник Київ20-2 | 31.12.2005 | 111370015/а | 1 | вихід з ладу реле температури, засмічення капілярних трубок |
| 8. | Холодильник Київ20-2 | 31.12.2005 | 111370015/а | 1 | витік холодоагенту у зв'язку з порушенням герметичності теплообмінника |
| 9. | Холодильник Київ20-2 | 31.12.2005 | 111370015/а | 1 | зламане пускове реле, вихід з ладу термостату, розгерметизація внутрішнього теплообмінника |
| 10. | Холодильник Київ20-2 | 31.12.2005 | 111370015/а | 1 | вихід з ладу термостату, зламаний модуль управління |
| 11. | Холодильник Київ20-2 | 31.12.2005 | 111370015/а | 1 | засмічення капілярних трубок, вихід з ладу компресора |
| 12. | Холодильник Київ20-2 | 31.12.2005 | 111370015/а | 1 | зламаний модуль управління, розгерметизація внутрішнього теплообмінника |
| 13. | Холодильник Київ20-2 | 31.12.2005 | 111370015/а | 1 | витік холодоагенту у зв'язку з порушенням герметичності теплообмінника, засмічення капілярних трубок |

Під час обстеження виявлено:

Витік холодоагенту у зв'язку з порушенням герметичності теплообмінника, вихід з ладу компресора, вихід з ладу реле температури, засмічення капілярних трубок, зламане пускове реле, зламаний модуль управління, вихід з ладу термостату, розгерметизація внутрішнього теплообмінника.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог

ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт
експертного обстеження технічного стану майна № 11/122а**

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | Кофемашина Gaggia | 27.12.2010 | 101490220/а | 1 | вихід з ладу насоса подачі води, несправність плати керування, пошкодження (розтріскування) корпусу |
| 2. | Кофемашина Gaggia | 27.12.2010 | 101490221/а | 1 | вихід з ладу термоблоку, несправність панелі управління |
| 3. | Кофемашина Gaggia | 27.12.2010 | 101490222/а | 1 | вихід з ладу перемикача режимів, знос механізму помелу |

Під час обстеження виявлено:

Вихід з ладу термоблоку, вихід з ладу насоса подачі води, вихід з ладу перемикача режимів, несправність панелі управління, знос механізму помелу, несправність плати керування, пошкодження (розтріскування) корпусу.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 12/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Телевізор LCD Samsung LE-20S52 BPX | 25.09.2007 | 101490181/а | 1 | вихід з ладу плати управління, перегорання блока живлення в результаті короткого замикання |
| 2. | Телевізор LCD Samsung 26R 82 | 25.09.2007 | 101490182/а | 1 | вигорання матриці, вигорання підсвітки |
| 3. | Телевізор LCD Samsung 26R 82 | 25.09.2007 | 101490183/а | 1 | вигорання матриці, вигорання підсвітки |

Під час обстеження виявлено:

Перегорання блока живлення в результаті короткого замикання, вигорання матриці, вигорання підсвітки, вихід з ладу плати управління.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

ІВАН:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 13/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | Кулер WBF-1000 | 31.12.2006 | 111360231/а | 1 | протікання кранів, вихід з ладу нагрівального елемента, несправність термостату |
| 2. | Кулер WF-2205LW | 31.12.2006 | 111360232/а | 1 | розгерметизація корпусу бака, несправність компресора, пошкодження (розтріскування) елементів корпусу |
| 3. | Кулер WF-2205LW | 31.12.2006 | 111360232/а | 1 | тріщини в конструкції виливу, несправність датчика нагріву |

Під час обстеження виявлено:

Несправність датчика нагріву, несправність термостату, тріщини в конструкції виливу, протікання кранів, розгерметизація корпусу бака, несправність компресора, вихід з ладу нагрівального елемента, пошкодження (розтріскування) елементів корпусу.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 14/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Утюг Braun супер мощ./автовykl. | 31.12.2006 | 111370010/а | 1 | вихід з ладу нагрівального елемента, пошкоджене антипригарне покриття, |
| 2. | Утюг Braun супер мощ./автовykl. | 31.12.2006 | 111370010/а | 1 | вихід з ладу нагрівального елемента, |

Під час обстеження виявлено:

Вихід з ладу нагрівального елемента, пошкоджене антипригарне покриття,

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 15/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року. Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|--------------------------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | Дрель Фіолент МС4-10 550 | 31.12.2011 | 111370184/а | 1 | Знос контактних щіток, пошкодження обмотки статора, пошкодження обмотки якоря |

Під час обстеження виявлено:

Знос контактних щіток, пошкодження обмотки статора, пошкодження обмотки якоря.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 16/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | "Имперіал" люстра/3+2 брон | 31.12.2006 | 111360163/а | 6 | пошкодження лакофарбового покриття (потертості), пошкодження роз'ємів підключення, сколи (тріщини) на скляних елементах, перегорання електричних контактів та з'єднань (розплавлено місця кріплення основи люстри) |

Під час обстеження виявлено:

Пошкодження корпусу (потертості лакофарбового покриття), пошкодження роз'ємів підключення, сколи (тріщини) на скляних елементах, перегорання електричних контактів та з'єднань (розплавлено місця кріплення основи люстри).

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 17/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Радіоприймач VITEK | 31.12.2006 | 111370097/а | 1 | вихід з ладу детектора, несправність підсилювача звукової частоти, пошкодження корпусу (поломаний касетоприймач) |
| 2. | Радіоприймач VITEK | 31.12.2006 | 111370097/а | 1 | несправність підсилювача радіочастот, відламане кріплення антени |
| 3. | Радіоприймач VITEK | 31.12.2006 | 111370097/а | 1 | несправність гучномовця (колонки), вихід з ладу АПЧ, відколота частина пластику корпусу. |
| 4. | Радіоприймач VITEK | 31.12.2006 | 111370097/а | 1 | несправність підсилювача звукової частоти, відламане кріплення антени |
| 5. | Радіоприймач настольн. | 31.12.2005 | 111370012/а | 1 | вихід з ладу детектора, несправність підсилювача радіочастот, відколота частина пластику корпусу. |
| 6. | Радіоприймач настольн. | 31.12.2005 | 111370012/а | 1 | несправність гучномовця (колонки), вихід з ладу АПЧ, відламане кріплення антени |
| 7. | Радіоприймач настольн. | 31.12.2005 | 111370012/а | 1 | вихід з ладу АРП, несправність підсилювача звукової частоти, відколота частина пластику корпусу. |

Під час обстеження виявлено:

Несправність підсилювача радіочастот, несправність підсилювача звукової частоти, несправність гучномовця (колонки), вихід з ладу детектора, вихід з ладу АПЧ, вихід з ладу АРП, відламане кріплення антени, пошкодження пластику корпусу.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 18/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М ,було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | Часы Kronos 908 В | 31.12.2006 | 111370087/а | 1 | вихід з ладу кварцового механузму, вицвітання циферблату, зношення спускового механізму |

Під час обстеження виявлено:

Вихід з ладу кварцового механузму, вицвітання циферблату, зношення спускового механізму

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 19/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Електричний освіжувач повітря | 31.12.2006 | 111360076/а | 1 | вихід з ладу блока живлення, вихід з ладу плати керування. |
| 2. | Електричний освіжувач повітря | 31.12.2006 | 111360076/а | 1 | знос механізму розпилення, вихід з ладу блока живлення |
| 3. | Електричний освіжувач повітря | 31.12.2006 | 111360076/а | 1 | вихід з ладу плати керування, знос механізму розпилення |

Під час обстеження виявлено:

Знос механізму розпилення, вихід з ладу блока живлення, вихід з ладу плати керування.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.



ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 20/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | Пристрій захисту "Базальт-5ГЕШ" | 30.11.2006 | 101490143/а | 1 | Вихід з ладу плати управління, блока живлення |

Під час обстеження виявлено:

Вихід з ладу плати управління та блока живлення у зв'язку з коротким замиканням.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

ІВАН:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 21/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М, було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|--|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 1. | Водонагрівач електричний, 50л. (накопичувальний) | 31.12.2007 | 111370144/а | 1 | розгерметизація корпусу, вихід з ладу термостату, вихід з ладу нагрівного елементу, деформація корпусу |

Під час обстеження виявлено:

Розгерметизація корпусу, вихід з ладу термостату, вихід з ладу нагрівного елементу, деформація корпусу.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

ЄДРПОУ 44506592

IBAN:UA 143204780000026002924917462

Тел.: (095) 511 59 95

E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт

експертного обстеження технічного стану майна № 22/122а

м. Київ

«24» жовтня 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №122А-23 від 17 жовтня 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

| № з/п | Найменування об'єкта | Дата введення в експлуатацію | Інвентарний номер | К-сть. | Примітки |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 1. | СВЧ LG MC-2027 C | 31.12.2007 | 111370139/а | 1 | вихід з ладу: магнетрона, трансформатора, привода двигуна, високовольтного діода, конденсатора, прогорання розсіювача |

Під час обстеження виявлено:

Вихід з ладу магнетрона, трансформатора, привода двигуна, високовольтного діода, конденсатора, прогорання розсіювача у зв'язку з коротким замиканням.

Висновки експертного обстеження технічного стану:

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендація: заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

**Інженер-дефектолог
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



Пугач В.М.