

обстеження технічного стану майна

м. Київ

30 листопада 2023 року

Ми, що нижче підписалися, завідувач сектору управління державним майном Касаційного адміністративного суду відділу управління державним майном Новіков Т.О. (МВО), головний спеціаліст сектору управління державним майном Касаційного адміністративного суду відділу управління державним майном Радченко О.В., головний інженер ДП "ДЕО" Власюк О.Б., завідувач сектору відділу технічного обслуговування та експлуатації ДП "ДЕО" Голота О.Г., робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків ДП "ДЕО" Канарик А.М., склали цей акт про те, що при обстеженні матеріальних цінностей та обладнання в будівлі Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду було встановлено непридатність такого для подальшої експлуатації та визначено перелік обладнання, що пропонується до списання:

№ з/п	Найменування предметів та їх характеристика	Інвентарний/номенклатур. номер	К-сть, шт.	Перв. вартість за один., грн	Дата введення в експлуатацію	Примітки (висновок обстеження)
1.	Butterfly Тумба К-604	111360114/а	1	851,00	31.12.2005	Зношені механізми (направляючі) зламана шухляда, розшарувалось ДСП
2.	Вішалки для одягу підлогові CR-39 Signal	1113600110	1	1395,00	03.12.2019	Розламана підставка, зношені місця кріплення елементів корпусу
3.	Гардини (ткань)	111360103/а	2	198,00	31.12.2006	Розшарування тканини (втрата однорідної структури)
4.	Жалюзі вертикальні	111360562/а	1	963,00	31.12.2010	Зносився пластиковий механізм повороту, відкриття/закриття, зламани місця кріплення жалюзів до карка
5.	Жалюзі вертикальні (6,48 кв.м)	111360708/а	1	591,00	31.12.2012	Зносився пластиковий механізм повороту, відкриття/закриття, зламани місця кріплення жалюзів до карка
6.	Жалюзі вертикальні 2,25*4,20 (9,45 м.кв.)	111361013/а	1	1615,00	31.12.2014	Зносився пластиковий механізм повороту, відкриття/закриття, зламани місця кріплення жалюзів до карка
7.	Жалюзі вертикальні білі, стрічка Польща ширина стрічки - 127мм, марка "Амстердам 6201" (14,06 кв.м)	111361494/а	1	3304,10	19.08.2016	Зносився пластиковий механізм повороту, відкриття/закриття, зламани місця кріплення жалюзів до карка
8.	Жалюзі горизонтальні (нестандартний розмір) 0,61*0,71 (0,43 м.кв.)	111361014/а	1	68,00	31.12.2014	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламани ламелі, перетерлись направляючі нитки
9.	Жалюзі горизонтальні (нестандартний розмір), розмір 0,61*0,74 (0,45 кв.м)	111360873/а	1	52,00	31.12.2013	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламани ламелі, перетерлись направляючі нитки
10.	Жалюзі горизонтальні (нестандартний розмір), розмір 0,62*0,75 (0,47 кв.м)	111360855/а	1	54,00	31.12.2013	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламани ламелі, перетерлись направляючі нитки .
11.	Жалюзі горизонтальні (нестандартний розмір), розмір 0,72*0,13 (0,09 кв.м)	111360859/а	1	10,00	31.12.2013	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламани ламелі, перетерлись направляючі нитки
12.	Жалюзі горизонтальні 0,72*2,25 (1,62 м.кв.)	111361012/а	1	220,00	31.12.2014	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламани ламелі, перетерлись направляючі нитки
13.	Жалюзі горизонтальні 0,72*3,02 (2,17 м.кв.)	111361011/а	1	295,00	31.12.2014	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламани ламелі, перетерлись направляючі нитки
14.	Жалюзі горизонтальні 0,75*0,75 (0,56 м.кв.)	111361009/а	1	76,00	31.12.2014	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламани ламелі, перетерлись направляючі нитки
15.	Жалюзі горизонтальні 0,86*3,04 (2,61 м.кв.)	111361008/а	1	354,00	31.12.2014	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламани ламелі, перетерлись направляючі нитки
16.	Жалюзі горизонтальні, розмір 0,71*0,75 (0,53 кв.м)	111360867/а	1	55,00	31.12.2013	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламани ламелі, перетерлись направляючі нитки


17.	Жалюзі горизонтальні, розмір 0,72*2,26 (1,63кв.м)	111360872/a	1	169,00	31.12.2013	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламані ламелі, перетерлись направляючі нитки
18.	Жалюзі горизонтальні, розмір 0,72*2,35 (1,69 кв.м)	111360854/a	1	175,00	31.12.2013	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламані ламелі, перетерлись направляючі нитки
19.	Жалюзі горизонтальні, розмір 0,72*3,02 (2,17кв.м)	111360871/a	1	225,00	31.12.2013	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламані ламелі, перетерлись направляючі нитки
20.	Жалюзі горизонтальні, розмір 0,72*3,05 (2,20кв.м)	111360868/a	1	228,00	31.12.2013	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламані ламелі, перетерлись направляючі нитки
21.	Жалюзі горизонтальні, розмір 0,75*0,74 (0,56 кв.м)	111360853/a	1	58,00	31.12.2013	Не працює механізм підйому, повороту ламелей, погнуті та зламані ламелі, перетерлись направляючі нитки
22.	Кресло Міда	111360124/a	1	877,00	31.12.2005	Зламаний каркас, розшарування тканинного покриття, зламана пістра
23.	Крісло Comfort GTP	111360561/a	11	300,00	31.12.2010	Зламани спинки крісла, розірвані сидіння, вирвані гвинти з різьбою, пошкоджені механізми спинки крісла
24.	Крісло Атлант Вуд М-3	1113600011/a	3	4370,00	10.07.2018	Порване кожзамінне покриття, не працює газліфт, зламана хрестовина, зламаний каркас, зламана пістра
25.	Крісло для суддів Міда конф(гобелен) С-50 (620*700*960)	111360404/a	3	706,00	31.12.2006	Зламаний каркас, розшарування тканинного покриття, вирвані гвинти з різьбою
26.	Крісло для суддів Міда конф. (гобелен)	111360265/a	1	642,00	31.12.2006	Зламаний каркас, розшарування тканинного покриття, вирвані гвинти з різьбою
27.	Крісло офісне	111361038/a	1	1145,00	31.12.2014	Зламани спинки крісла, розірвані сидіння, вирвані гвинти з різьбою, пошкоджені механізми спинки крісла
28.	Крісло Юпітер С-38	111360617/a	8	249,00	31.12.2011	Не працює газліфт, зламана хрестовина, зламаний каркас, зламана пістра, зношені ролики
29.	Кутовий елемент для столу с/з П-173	111360245/a	1	370,00	31.12.2006	Розшарувалось ДСП, зношені місця кріплення ніжки
30.	Місце для сидіння (крісло комп'ютерне)	1113600090	8	1125,29	02.08.2019	Не працює газліфт, зламана хрестовина, зламаний каркас, зламана пістра, зношені ролики
31.	Місце для сидіння (стілець офісний)	1113600091	2	495,18	08.08.2019	Зламани кріплення сидіння/спинки, розшарування тканинного покриття
32.	Приоритет тумба мобільная П-317	111360116/a	1	671,00	31.12.2005	Зношені ролики, зношені механізми (направляючі) висування шухляд, розшарувалось ДСП
33.	Скрині для анкетування (390x530x245 мм)	111370271	1	1250,00	31.10.2018	Сколи/тріщини в місцях з'єднання елементів корпусу, зламана кришка.
34.	Стіл	111361107/a	1	500,00	31.12.2014	Зламани конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
35.	Стіл	111361114/a	1	500,00	31.12.2014	Зламани конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
36.	Стіл	111361111/a	1	500,00	31.12.2014	Зламани конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
37.	Стіл	111361053/a	1	500,00	31.12.2014	Зламани конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
38.	Стіл ДЛЯ комп'ютера прямокутний 1400*650*750	111360576/a	2	333,00	31.12.2010	Розшарувалось ДСП, зламана стільниця, втрата стійкості конструктиву корпусу
39.	Стіл для комп'ютера прямокутний 1600*700*750	111360577/a	2	350,00	31.12.2010	Розшарувалось ДСП, зламана стільниця, втрата стійкості конструктиву корпусу
40.	Стіл для с/з закритий П-103	111360250/a	1	463,00	31.12.2006	Розшарувалось ДСП, зламана стільниця, втрата стійкості конструктиву корпусу

41.	Стіл для с/з закритий П-104	111360249/a	1	643,00	31.12.2006	Розшарувалось ДСП, зламана стільниця, втрата стійкості конструктиву корпусу
42.	Стіл кутовий	111361128/a	1	415,00	31.12.2014	Зламані конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
43.	Стіл кутовий	111361131/a	1	415,00	31.12.2014	Зламані конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
44.	Стіл кутовий	111361137/a	1	415,00	31.12.2014	Зламані конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
45.	Стіл кутовий	111361141/a	1	415,00	31.12.2014	Зламані конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
46.	Стіл кутовий	111361130/a	1	415,00	31.12.2014	Зламані конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
47.	Стіл приставний	111361262/a	1	80,00	31.12.2014	Зламані конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
48.	Стіл приставний	111361264/a	1	80,00	31.12.2014	Зламані конфірмати (мініфікси), розшарувалось ДСП, втрата стійкості конструктиву корпусу
49.	Стіл приставний 1100*350*750	111360579/a	4	159,00	31.12.2010	Розшарувалось ДСП, зламана стільниця, втрата стійкості конструктиву корпусу
50.	Стіл спеціальний П-105	111360260/a	5	522,00	31.12.2006	Розшарувалось ДСП, зламана стільниця, втрата стійкості конструктиву корпусу
51.	Трибуна (50x50x122см.)	101640949/a	1	1200,00	19.12.2011	Розшарувалось ДСП, зламані перемички, сколи, подряпини, потертості поверхні корпусу, втрата стійкості конструктиву корпусу
52.	Трибуна (50x50x122см.)	101640950/a	1	1200,00	19.12.2011	Розшарувалось ДСП, зламані перемички, сколи, подряпини, потертості поверхні корпусу, втрата стійкості конструктиву корпусу
53.	Трибуна (50x50x122см.)	101640953/a	1	1200,00	19.12.2011	Розшарувалось ДСП, зламані перемички, сколи, подряпини, потертості поверхні корпусу, втрата стійкості конструктиву корпусу
54.	Трибуна (50x50x122см.)	101640954/a	1	1200,00	19.12.2011	Розшарувалось ДСП, зламані перемички, сколи, подряпини, потертості поверхні корпусу, втрата стійкості конструктиву корпусу
55.	Трибуна 1200*600*650 (ДСП яблуня, 18мм)	101640382/a	1	1627,00	31.12.2006	Розшарувалось ДСП, зламані перемички, сколи, подряпини, потертості поверхні корпусу, втрата стійкості конструктиву корпусу
56.	Тумба приставна	111361200/a	1	565,00	31.12.2014	Зношені механізми (направляючі) висування шухляд, розшарувалось ДСП
57.	Шафа для одягу	111361323/a	1	200,00	31.12.2014	Зламані ніжки, розшарувалось ДСП, зламані петлі, зламані ручки, втрата стійкості конструктиву корпусу
58.	Шафа для одягу	111361324/a	1	200,00	31.12.2014	Зламані ніжки, розшарувалось ДСП, зламані петлі, зламані ручки, втрата стійкості конструктиву корпусу
Загальна кількість одиниць			97			

Висновок технічного обстеження: зазначені матеріальні цінності були обстежені та встановлено, що вони є непридатними для подальшого використання і експлуатації, відновлювальному ремонту/переоснащенню не підлягають в зв'язку з вище наведеними причинами, а також відновлення недоцільне з економічної точки зору так як вона перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Їх окремі вузли, деталі не

можуть бути використані як запасні частини для ремонту/відновленню інших матеріальних цінностей у зв'язку із значним їх зносом і як наслідок повною втратою конструктивних властивостей/характеристик.

Завідувач сектору управління державним майном
Касаційного адміністративного суду
відділу управління державним майном



Тарас НОВІКОВ

Головний спеціаліст сектору управління
державним майном Касаційного адміністративного
суду відділу управління державним майном



Олександр РАДЧЕНКО

Головний інженер ДП "ДЕО"



Олег ВЛАСЮК

Завідувач сектору відділу технічного
обслуговування та експлуатації ДП "ДЕО"



Олександр ГОЛОТА

Робітник з комплексного обслуговування
і ремонту будинків ДП "ДЕО"



Анатолій КАНАРИК