

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**



01 листопада 2022 року

Акт №541 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Багатофункціональний пристрій HP M 1132
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 22.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448253/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу протяжного механізму.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to be "А.М.", written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



01 листопада 2022 року

Акт №542 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: МФУ А4 ч/б Xerox Phaser 3100 MFP/S
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 27.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448278/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу пічки пристрою.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**



Акт №543 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: МФУ А4 ч/б Xerox Phaser 3100 MFP/X
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 27.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448280/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу протяжного механізму.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



01 листопада 2022 року

Акт №544 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: МФУ А4 ч/б Xerox Phaser 3100 MFP/X
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 27.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448281/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу форматера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



Акт №545 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: МФУ А4 ч/б Xerox Phaser 3100 MFP/X
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 27.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448282/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу пічки пристрою.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**



Акт №546 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: МФУ А4 ч/б Xerox Phaser 3100 MFP/X
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 27.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448283/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу форматера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



01 листопада 2022 року

Акт №547 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: МФУ А4 ч/б Xerox Phaser 3100 MFP/X
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 27.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448284/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу протяжного механізму.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



01 листопада 2022 року

Акт №548 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер HP 4520s
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 28.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448256/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



01 листопада 2022 року

Акт №549 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер HP 4520s
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 28.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448257/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



Акт №550 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер HP 4520s
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 28.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448258/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та. блока живлення .

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



01 листопада 2022 року

Акт №551 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер HP 4520s
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 28.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448260/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та оперативної пам'яті.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



01 листопада 2022 року

Акт №552 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер HP 4520s
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 28.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448261/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



01 листопада 2022 року

Акт №553 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер HP 4520s
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 28.12.2010
4. Інвентарний номер: 10448264/к

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та блока живлення.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
«АРГЕНТУМ
АНЛІМІТЕД»
Директор
Горбаченко Д.
01 листопада 2022 року

Акт №554 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аудіокомплекс
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.1999
4. Інвентарний номер: 101490157/в

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки .

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



11 листопада 2022 року

Акт №555 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Зал 4.Акустична система та тюнер Panasonic SC-НТ 878
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2004
4. Інвентарний номер: 1014911313/в

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсилювача та електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'А.М.', written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Д.М.



листопада 2022 року

Акт №556 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Зал 4.Акустична система та тюнер Panasonic SC-NT 878
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2004
4. Інвентарний номер: 1014911314/в

Комплектність – повна.


Результат діагностики: Вихід з ладу панелі управління та електроніки

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.