

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №156 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Декодер одноканального/чотирьохканального відео потоку ( VIPXDA MPEG-4 dual-stream multi ch receiver. USB. audio. serial io. alarm i
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101490207/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №157 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Одноканальний відеокодер
2. Кількість: 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101490208/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Я.І.



## Акт №158 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480726/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №159 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480727/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: вихід з ладу блока живлення.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №160 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480732/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбачанко Л.Г.ЕД



01 листопада 2022 року

## Акт №161 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480733/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №162 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480737/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №163 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480738/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Фізичний знос підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №164 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480739/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління., та блока живлення

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №165 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480740/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №166 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480743/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №167 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480744/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління., та блока живлення

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №168 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480745/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО» на \* Т

Директор  
Горбаченко Д.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №169 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480746/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №170 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Диктофон Olympus VH2100PS
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2008
4. Інвентарний номер: 111370160/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №171 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480948/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №172 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480949/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №173 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480950/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №174

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480951/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №175 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480954/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електrolітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №176 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480956/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електrolітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Д.М.



01 листопада 2022 року

## Акт №177 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480958/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №178

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480960/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №179 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480962/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко У.І.



## Акт №180 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480965/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №181 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480966/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електrolітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Україна \* ТОВАРИСТВО \*  
Директор «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД»  
Горбаченко Л.І.  
01 листопада 2022 року

## Акт №182 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480972/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №183 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480974/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електrolітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаченко Л.Л.  
01 листопада 2022 року



## Акт №184 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480978/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №185 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480992/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електrolітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №186 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480999/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer, written in black ink over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №187 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481002/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко П.І.



## Акт №188

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481009/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №189 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481011/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №190 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481013/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №191 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481017/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №192 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481018/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №193 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481023/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати в наслідок вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
  
01 листопада 2022 року

## Акт №194 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Принтер для особистого використання 1 Принтер А4 HP LaserJet P 1566
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481044/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу протяжного механізму.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
  
01 листопада 2022 року

## Акт №195 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Принтер для особистого використання 1 Принтер А4 HP LaserJet P 1566
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481058/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу форматера.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



11 листопада 2022 року

## Акт №196 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатах діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Принтер для особистого використання 1 Принтер А4 HP LaserJet P 1566
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481061/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу пічки та плати керування.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №197 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Принтер для особистого використання 1 Принтер А4 HP LaserJet P 1566
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481064/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу пічки та плати керування.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №198 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Принтер для особистого використання 2 Принтер А4 Epson Stylus S22
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 111370182/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу пічки та плати керування.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
«АРГЕНТУМ  
АНЛІМІТЕД»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
01 листопада 2022 року

## Акт №199 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101480946/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536.  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко



01 листопада 2022 року

## Акт №200

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481020/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та оперативної пам'яті.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №201 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation E-Series 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2011
4. Інвентарний номер: 101481021/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №202 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Апаратно-програмний двоканальний комплекс запису судових засідань "SRS Femida"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481083/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати, підсилювача звуку та мікрофонів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №203 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Апаратно-програмний двоканальний комплекс запису судових засідань "SRS Femida"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481084/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати керування, материнської плати.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



листопада 2022 року

## Акт №204 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Апаратно-програмний двоканальний комплекс запису судових засідань "SRS Femida"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481085/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки мікшера, мікрофонів, блоку живлення комплексу.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №205 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Апаратно-програмний двоканальний комплекс запису судових засідань "SRS Femida"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата ввода в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481086/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати, мікшеру мікрофонів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №206 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Апаратно-програмний двоканальний комплекс запису судових засідань "SRS Femida"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата ввода в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481087/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу блоку живлення та підсвідки дисплея, материнської плати.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №207 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481105/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536.  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №208 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481106/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536.  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №209 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481107/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №210 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481108/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та блока живлення.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.



## Акт №211 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481109/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та оперативної пам'яті.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №212 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481110/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №213 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість: 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481111/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536.**  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №214 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481112/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та блока живлення.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.



## Акт №215 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481113/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко П.



## Акт №216 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481114/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН **№390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
01 листопада 2022 року

## Акт №217 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481115/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №218

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Промисловий контролер ASUS EeeBox PC EB1012. Intel R Atom tm Processor
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101481116/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer, Tolubitskyi A.M., written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.М.



## Акт №219 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Інформаційне табло з кріпленням - Panasonic 42" TX-PR42U30 Black
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490250/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №220

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490251/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №221 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490252/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №222 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490253/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



## Акт №223 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490254/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №224

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490255/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №225

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490256/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №226 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490257/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №227 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490258/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Україна \* Т. Товариство  
Директор  
Горбаченко Л.М.  
  
01 листопада 2022 року

## Акт №228 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490259/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу блока живлення.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №229 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490260/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №230 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490261/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу блока живлення.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко П.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №231 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490262/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаненко Л.М.



01 листопада 2022 року

## Акт №232 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490263/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.