

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.

01 листопада 2022 року

Акт №233 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультимедійний рідкокристалічний монітор з кріпленням - 26" LG 26LK330
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101490264/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.
01 листопада 2022 року

Акт №234 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперебійного живлення SURT6000XLI APC Smart-UPS RT 6000 VA RM з батареями (16шт.)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480819/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Внутрішня корозія в наслідок протікання гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.К.



01 листопада 2022 року

Акт №235 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480836/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №236 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480837/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбачейко Л.І.



Акт №237 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480838/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаненко Дмитро



01 листопада 2022 року

Акт №238 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480839/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО» на * Т * згідно з
Директор
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №239 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480840/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №240 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480841/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №241 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480842/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко ЛІГУМ

01 листопада 2022 року

Акт №242 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480843/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко О.М.



01 листопада 2022 року

Акт №243 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480844/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Д.І.



Акт №244 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480845/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №245 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480846/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №246 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480848/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №247 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 380 MT
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480849/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко ЛЕНТУМ



01 листопада 2022 року

Акт №249 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Апаратний комплекс запису судових засідань
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2011
4. Інвентарний номер: 101480853/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer, written in black ink over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №250 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт мікрофонний настільний ПМг-10-ЛВ(2008)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2012
4. Інвентарний номер: 101490283/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №251 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Багатофункціональний пристрій HP LJ M1132
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2012
4. Інвентарний номер: 101481171/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу форматера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



Акт №252 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Багатофункціональний пристрій HP LJ M1132
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2012
4. Інвентарний номер: 101481196/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу пічки та плати керування.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №253 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Багатофункціональний пристрій HP LJ M1132
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2012
4. Інвентарний номер: 101481197/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу протяжного механізму.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №254 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Багатофункціональний пристрій HP LJ M1132
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2012
4. Інвентарний номер: 101481202/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу форматера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко ЛІ



Акт №255 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Багатофункціональний пристрій HP LJ M1132
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2012
4. Інвентарний номер: 101481253/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу форматера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.ТЕД»

01 листопада 2022 року

Акт №256 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Принтер для особистого використання HP LJ P1606dn
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2012
4. Інвентарний номер: 101481283/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу форматера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбачейко Л.Е.УМ
АНЛІМІТЕД

01 листопада 2022 року

Акт №257 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Принтер для особистого використання HP Ц Р1606dn
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2012
4. Інвентарний номер: 101481285/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу протяжного механізму.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Д.І.



Акт №258

технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Принтер для особистого використання HP LJ P1606dn
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2012
4. Інвентарний номер: 101481349/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу форматера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

Акт №259 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101481379/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



11 листопада 2022 року

Акт №260 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Інформаційний кіоск СК
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101490293/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та підсвітки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer, consisting of stylized initials and a surname.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



Акт №261 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналогова відеокамера кольорова, внутрішня MicroDigital MDC-4220CDN
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101490294/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу об'єктиву.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Д.І.



11 листопада 2022 року

Акт №262 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналогова відеокамера кольорова, внутрішня MicroDigital MDC-4220CDN
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101490295/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вигорання матриці.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко П.І.



11 листопада 2022 року

Акт №263 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналогова відеокамера кольорова, зовнішня ATIS AW-700VFIR-40/2.8-12
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101490296/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вигорання матриці.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



Акт №264 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналогова відеокамера кольорова, зовнішня ATIS AW-700VFIR-40/2.8-12
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101490297/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу лінз об'єктиву.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



листопада 2022 року

Акт №265 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Відео реєстратор 16 каналів DANUA DVR1604HF-S в комплекті
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101490298/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати керування.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer, Tolubitskyi A.M., written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.Г.



01 листопада 2022 року

Акт №266 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперебійного живлення IPS-1250B-05 з додатковою акумуляторною батареєю 12В/ 17 А-г
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101490299/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'А.М.', written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко П.І.



Акт №267 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101481413/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №268 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний FTC Workstation 1
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2012
4. Інвентарний номер: 101481418/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



Акт №269 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комплект захисту інформації
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2012
4. Інвентарний номер: 101490307/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вийшов з ладу модуль генератора шуму.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко ЛМ.



Акт №270 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Портативна радіостанція Kenwood ТК-3000М
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2012
4. Інвентарний номер: 101490312/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №271 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Портативна радіостанція Kenwood ТК-3000М
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2012
4. Інвентарний номер: 101490313/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та батареї.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО» на *
Директор АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД»
Горбаченко Л.І.ТЕД»
01 листопада 2022 року

Акт №272 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Портативна радіостанція Kenwood ТК-3000М
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2012
4. Інвентарний номер: 101490314/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №273 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Портативна радіостанція Kenwood ТК-3000М
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2012
4. Інвентарний номер: 101490315/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.І.УМ



01 листопада 2022 року

Акт №274 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Портативна радіостанція Kenwood ТК-3000М
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2012
4. Інвентарний номер: 101490316/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №275 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Портативна радіостанція Kenwood ТК-3000М
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2012
4. Інвентарний номер: 101490317/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №276 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Портативна радіостанція Kenwood ТК-3000М
2. Кількість: 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2012
4. Інвентарний номер: 101490318/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.М.

01 листопада 2022 року

Акт №277 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Портативна радіостанція Kenwood ТК-3000М
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2012
4. Інвентарний номер: 101490319/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №278 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Проектор з системою накопичення, обробки відео та резервною системою живлення, у складі
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.04.2013
4. Інвентарний номер: 101490327/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та високовольтного блоку.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №279 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Відеореєстратор на 32 каналів, пентаплекс Dahua Technology DVR3204HF-S
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 29.05.2013
4. Інвентарний номер: 101490328/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: вихід з ладу жостких дисків

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №280 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мережевий комутатор Dell PowerConnect 2848 - 48 GbE
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 19.08.2013
4. Інвентарний номер: 101481566/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №281 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мережевий комутатор Dell PowerConnect 2848 - 48 GbE
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 19.08.2013
4. Інвентарний номер: 10148|560/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.



Акт №282

технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мережевий комутатор Dell PowerConnect 2848 - 48 GbE
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 19.08.2013
4. Інвентарний номер: 101481565/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №283 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мережевий комутатор Dell PowerConnect 2848 - 48 GbE
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 19.08.2013
4. Інвентарний номер: 101481564/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №284 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мережевий комутатор Dell PowerConnect 2848 - 48 GbE
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 19.08.2013
4. Інвентарний номер: 101481563/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.ТЕД



01 листопада 2022 року

Акт №285 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мережевий комутатор Dell PowerConnect 2848 - 48 GbE
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 19.08.2013
4. Інвентарний номер: 101481561/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №286 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мережевий комутатор Dell PowerConnect 2848 - 48 GbE
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 19.08.2013
4. Інвентарний номер: 101481562/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №287 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2013
4. Інвентарний номер: 111370227/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко П.І.



Акт №288 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2013
4. Інвентарний номер: 111370228/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №289 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2013
4. Інвентарний номер: 111370232/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.

01 листопада 2022 року

Акт №290 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2013
4. Інвентарний номер: 111370233/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

Акт №291 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2013
4. Інвентарний номер: 111370234/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.



Акт №292 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2013
4. Інвентарний номер: 111370237/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №293 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2013
4. Інвентарний номер: 111370238/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.
01 листопада 2022 року

Акт №294 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.09.2013
4. Інвентарний номер: 111370255/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №295 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний 1 Everest Office 2101
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 02.09.2013
4. Інвентарний номер: 101481623/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та оперативної пам'яті.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №296 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний 1 Everest Office 2101
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 02.09.2013
4. Інвентарний номер: 101481609/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №297 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний 1 Everest Office 2101
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 02.09.2013
4. Інвентарний номер: 10148|612/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Д.І.
01 листопада 2022 року

Акт №298 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний 1 Everest Office 2101
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 02.09.2013
4. Інвентарний номер: 101481625/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та блока живлення.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №299 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний 1 Everest Office 2101
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 02.09.2013
4. Інвентарний номер: 101481605/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки :



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко ЛІНТУМ

01 листопада 2022 року

Акт №300 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комп'ютер персональний 1 Everest Office 2101
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 02.09.2013
4. Інвентарний номер: 101481611/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та процесора.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №301 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Модуль Wisi OV77
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 20.09.2013
4. Інвентарний номер: 101490341/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №302 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Модуль Wisi OV77
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 20.09.2013
4. Інвентарний номер: 101490340/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №303 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 001.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370295/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.
01 листопада 2022 року

Акт №304 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 001.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370297/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №305 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370298/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаненко Д.І.



Акт №306 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370301/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Я.І.
01 листопада 2022 року



Акт №307 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400N
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370305/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №308 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370307/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536, UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

Акт №309 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.10.2013
4. Інвентарний номер: 111370311/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки та гелієвих батарей.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.