

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №79

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор мережі DELL Power Connect 3448-48 Port Plus 2 10/100/100
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490110/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу блока живлення в наслідок корозії.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №80 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Головний управляючий блок системи CCS800
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490120/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Видід з ладу електроніки управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №81 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт голови з довгим мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490121/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу мембрани мікрофона.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №82 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт делегата з довгим мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490122/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: коротке замикання мікрофона.корозія корпусу пристрою.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №83 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт делегата з довгим мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490123/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу гучномовця внаслідок протирання ізолятора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.



## Акт №84 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт делегата з довгим мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490124/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу мембрани мікрофона.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №85 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт делегата з довгим мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490125/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу мембрани мікрофона.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор АРГЕНТУМ  
АНЛІМІТЕД»  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №86 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт делегата з довгим мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490126/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу мембрани гучномовця.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536.  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



листопада 2022 року

## Акт №87 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт делегата з довгим мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490127/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу мембрани мікрофона.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №88 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт делегата з довгим мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490128/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу мікрофону та плати підсилення.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'А.М. Толубицький', written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко А.І.



листопада 2022 року

## Акт №89 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт делегата з довгим мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490129/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу мембрани мікрофона.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №90

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт виносний з мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490130/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу гучномовця.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.Л.

01 листопада 2022 року

## Акт №91 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пульт виносний з мікрофоном та вбудованим гучномовцем
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490131/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Коротке замикання в схемі підсилювача.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №92 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Одноканальний придушувач зворотнього акустичного зв'язку
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490133/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу акустичного підсилювача в наслідок короткого замикання.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №93 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мікшуючий підсилювач серії PLENA, 180/120Вт, 2 зони озвучення
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490134/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки. корозія мідних котушок фільтрів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №94 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Колонка 36/24Вт, колір білий
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490135/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Згорів конденсатор.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №95 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Колонка 36/24Вт, колір білий
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490136/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Згорів конденсатор.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №96 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Колонка 36/24Вт, колір білий
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490137/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Згорів конденсатор.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №97 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Колонка 36/24Вт, колір білий
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490138/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Згорів конденсатор.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536.  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №98 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Колонка 36/24Вт, колір білий
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490139/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Згорів конденсатор.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



листопада 2022 року

## Акт №99 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Колонка 36/24Вт, колір білий
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490140/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Згорів конденсатор.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to be "А.М. Толубицький", written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №100 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Плазмовий мультимедійний монітор Samsung PPM50M5HS з тюнером та колонками
2. Кількість: 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2006
4. Інвентарний номер: 101480429/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №101 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер тип 2 HP ScanJet 7800 документ-сканер
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2006
4. Інвентарний номер: 101480430/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу протяжного механізму скануючої головки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №102 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Екран DRAPER Consul 178x178 см, Matt White
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2006
4. Інвентарний номер: 101490146/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: вихід з ладу підсвітки, вихід з ладу плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №103 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Фотоапарат Nikon D-80 з штативом
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2006
4. Інвентарний номер: 101490150/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки управління.вздуття акумуляторної батареї.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №104 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор типу 2 DELL PowerConnect TM 5324
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.06.2007
4. Інвентарний номер: 101480491/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №105 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор типу 2 DELL PowerConnect TM 5324
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.06.2007
4. Інвентарний номер: 101480492/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління. Вздуття електролітичних конденсаторів.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №106 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор типу 2 DELL PowerConnect TM 5324
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.06.2007
4. Інвентарний номер: 101480493/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №107 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор типу 2 DELL PowerConnect TM 5324
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.06.2007
4. Інвентарний номер: 101480494/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №108 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор типу 3 DELL Power Connect 3448
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.07.2007
4. Інвентарний номер: 101480500/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №109 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор типу 3 DELL Power Connect 3448
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.07.2007
4. Інвентарний номер: 101480501/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №110 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор типу 3 DELL Power Connect 3448
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.07.2007
4. Інвентарний номер: 101480502/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



— листопада 2022 року

## Акт №111 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор керування KVM
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.07.2007
4. Інвентарний номер: 101480503/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Віхід з ладу модуля керування.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №112 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Інформаційний кіоск
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 31.07.2007
4. Інвентарний номер: 101490179/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №113 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Системний блок DELL OptiPlex320-Mini Tower Chassis
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480508/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.Г.ЕД.

01 листопада 2022 року

## Акт №114 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Консоль керування
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480519/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Коротке замикання в управляючій платі.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №115 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Системний блок DELL OptiPlex320-Mini Tower Chassis
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480545/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу материнської плати та блока живлення.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №116 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор типу 1 DELL PowerConnect TM 6224
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480572/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №117 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор типу 1 DELL PowerConnect TM 6224
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480573/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінні метали.

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №118 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутаційний центр
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480574/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №119 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Сканер HP Scanner HP ScanJet 8350 для документообігу
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480617/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу лампи підсвітки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA34305299000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №120 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480631/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



## Акт №121 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480634/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №122 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480636/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
«АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
01 листопада 2022 року

## Акт №123 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480662/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Директор  
Горбаченко Л.І.  
  
01 листопада 2022 року

## Акт №124 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480681/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.Л.



01 листопада 2022 року

## Акт №125 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480682/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.І.



## Акт №126

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480620/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Механічне пошкодження корпусу пристрою в наслідок експлуатації

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

  
01 листопада 2022 року

## Акт №127 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480621/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці..

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №128 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480630/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці..

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №129 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480632/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №130

### технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480637/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №131 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480638/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №132 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатах діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480640/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: вихід з ладу інвертора підсвітки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.Б.



01 листопада 2022 року

## Акт №133 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480649/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: втрата яркості ламп підсвітки в наслідок експлуатації.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №134 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480650/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №135 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480652/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №136 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480653/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко Л.М.



01 листопада 2022 року

## Акт №137 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480654/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.



01 листопада 2022 року

## Акт №138 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480658/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор:  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №139 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480660/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
**UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**



## Акт №140 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480668/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №141 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480669/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №142 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480670/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Д.І.



## Акт №143 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480671/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Горбаченко П.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №144 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480676/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №145 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480677/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of A.M. Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №146 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480678/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №147 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор TFT DELL 197FP 19"
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2007
4. Інвентарний номер: 101480680/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

## Акт №148 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E1908FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2008
4. Інвентарний номер: 101480698/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу високовольтного блоку інвертора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.Л.

01 листопада 2022 року

## Акт №149 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор 19" DELL 19" LCD Monitor (E198FP)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101480742/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати живлення.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки .



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №150 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Антена супутникова у комплекті
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101490201/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Корозія пристрою. Вихід з ладу електроніки конвертора.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №151 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пісівер (DreamBox)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101490202/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: знос потенціометрів. Пошкодження корпусу пристрою.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №152 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Модулятор стерео (OV 36A модулятор 47...860МГц)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101490203/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



## Акт №153 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Конвертор відео сигналів/скалер
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101490204/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління..

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №154 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Модулятор стерео (OV 36A модулятор 47...860МГц)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101490205/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю

# "АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,  
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор  
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

## Акт №155 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Перетворювач VGA в CV/УС
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.11.2008
4. Інвентарний номер: 101490206/a


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки плати управління.

**Висновок:** Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню  
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.