



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 14320478000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт  
експертного обстеження технічного стану майна № 1**

м. Київ

27 листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 1634 від 27.11.2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Бойлер 50л Арістон	03.03.2014	11300600/к	1	Вийшов з ладу нагрівальний елемент, значна корозія металу
2.	Бойлер 50л Арістон	03.03.2014	11300600/к	1	Виявлено значну корозію металу, тріщина накопичувального баку
3.	Бойлер 50л Арістон	03.03.2014	11300600/к	1	Вийшов з ладу нагрівальний елемент, значна корозія металу
4.	Бойлер 30л Арістон	03.03.2014	11300599/к	1	Виявлено значну корозію металу, тріщина накопичувального баку
5.	Бойлер 30л Арістон	03.03.2014	11300599/к	1	Виявлено значну корозію металу, тріщина накопичувального баку
6.	Бойлер 30л Арістон	03.03.2014	11300599/к	1	Вийшов з ладу нагрівальний елемент

**Висновки експертного обстеження технічного стану :** У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог)

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 2**

м. Київ

*27* листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № *165-18-23* від *27.11.* 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Знищувач документів shredMARK 501X	05.01.2011	11300041/к	1	Світлова індикація відсутня, ріжучий механізм не працює, шестерні в ріжучому блоці пошкоджені, частина відсутня.
2	Знищувач документів shredMARK 1301XX	26.10.2012	104090105/к	1	Ріжучий механізм не працює, шестерні в ріжучому блоці пошкоджені, частина відсутня

**Висновки експертного обстеження технічного стану:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
ІВАН:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 3**

м. Київ

«17» листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 163 Уд від 27.11.2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Дрель D6SH;240Вт HİTACHI	21.10.2011	11300332/к	1	Працює з перебоями, помічено іскріння, хрускіт, вібрації, виявлена поломка редуктора, заклинювання валу.

**Висновки експертного обстеження технічного стану :** У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог

ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 4**

м. Київ

«27» листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 163-У-23 від 04.11.2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Сушарка для рук	03.03.2014	11300601/к	1	Не вмикаються нагрівальні елементи електронні плати пошкоджені
2	Сушарка для рук	03.03.2014	11300601/к	1	Механічні пошкодження: корпус має тріщини, відломи

**Висновки експертного обстеження технічного стану:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

**Інженер-дефектолог**

ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 5**

м. Київ

«14» листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 1634-23 від 27. 11. 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М, було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Фільтр для очистки води Гол. Лагуна	23.04.2015	10630790/к	1	Стадії попередньої фільтрації розломані, кокорпус мембран зворотнього осмосу пошкоджений.

**Висновки експертного обстеження технічного стану:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
ІВАН:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 6**

м. Київ

27 листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 1632/2 від 27.11.2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Холодильник Норд 403/010	29.12.2010	10440007/к	1	Розгерметизація холодильної камери, витік фреону
2	Холодильник Liebherr CU 4023	20.05.2014	10480503/к	1	Значна корозія, пошкодження конденсатора, пошкодження двигуна, компресора, витік фреону

**Висновки експертного обстеження технічного стану :**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
ІВАН UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 7**

м. Київ

«17» листопада 2023 року

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: №163У-23 від 27.11.2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Термовентилятор	02.12.2011	11300363/к	1	Вихід з ладу клавіши керування, пошкодження підставки
2.	Термовентилятор EFH/S-1115 Electrolux	02.05.2014	11300597/к	1	Перегорання нагрівального елемента
3.	Вентилятор напільний DELFA SF1603	01.03.2011	11300124/к	7	Вихід з ладу клавіши керування, пошкоджені лапасті, вихід з ладу двигуна
4	Вентилятор напільний DELFA SF1603	01.05.2011	11300124/к	2	Пошкоджені лапасті
5	Вентилятор напільний DELFA SF1603	01.06.2011	11300124/к	2	Вихід з ладу двигуна
6	Вентилятор напільний DELFA SF1603	01.07.2011	11300124/к	1	Стійка тримання зломана

**Висновки експертного обстеження технічного стану майна:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 143204780000026002924917462  
Тел: 0508000550, (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт  
експертного обстеження технічного стану майна № 8**

м. Київ

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

«27» листопада 2023

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 1638/2 від 29.11.2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ п/п	Найменування (майна)	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію	К-сть	Примітки
1.	Степлер електричний В 100 EL на 40 арк NO 6-011	10630457/к	25.10.2012	1	Електричний двигун потребує відновлення
2.	Степлер електричний В 100 EL на 40 арк NO 6-011	10630458/к	11.12.2011	1	Контакти, обмотка двигуна розплавлені, підгорілі.
3.	Степлер RAPID R5050E Blue 50 л.	10630679/к	22.05.2014	1	Пошкоджений магазин скоб
4.	Степлер Skrebba Skre-117/120 lang	10630680/к	31.01.2012	1	Бічний упор тріснутий
5.	Степлер електричний Electrir Stapler 106	10630683/к	31.01.2012	1	Пошкоджений зовнішній корпус
6.	Степлер електричний Electrir Stapler 106	10630684/к	31.01.2012	1	Магазин скоб, фіксатор магазину, регулятор глибини поломані
7.	Степлер електричний Electrir Stapler 106	10630686/к	15.07.2014	1	Контакти, обмотка двигуна розплавлені, підгорілі.
8.	Степлер електричний Electrir Stapler 106	10630688/к	14.04.2016	1	Електричний двигун потребує відновлення
9.	Степлер Skrebba Skre (до 100 листків)	10630696/к	22.05.2014	1	кріплення струбцинного типу пошкоджене
10.	Степлер Skrebba Skre (до 100 листків)	10630698/к	16.06.2020	1	кріплення струбцинного типу пошкоджене

**Висновки технічного обстеження:** надані на обстеження степлери знаходяться в непрацездатному стані через вихід з ладу окремих деталей обладнання. Ремонт слід вважати недоцільним у зв'язку з припиненням виробництва запасних частин.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.





**EKO-INVEST  
GRUP**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 9**

м. Київ

27 листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 1634-23 від 27.11 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Кавоварка Vitek 1511	02.03.2011	11300080/к	1	У результаті накипу вийшли із ладу трубки гідросистеми, проломи в поплавках, тримач ріжка з фільтром для кавоварки непридатні.
2	Кавоварка Vitek 1511	02.03.2011	11300080/к	2	Проломи в поплавках
3	Кавоварка Vitek 1511	02.03.2011	11300080/к	1	Тримач ріжка з фільтром для кавоварки непридатні, трубки подачі води з тріщинами
4	Кавоварка Vitek 1511	02.03.2011	11300080/к	1	У результаті накипу вийшли із ладу трубки гідросистеми

**Висновки експертного обстеження технічного стану:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
ІВАН:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

Акт  
експертного обстеження технічного стану майна № 10

м. Київ

27 листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 6324-23 від 27.11.2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Магнітола Philips AZ 302/12	01.02.2011	11300049/к	1	Зник звук, не працюють роз'єми, контакти на платі не тримаються

**Висновки експертного обстеження технічного стану:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 11**

м. Київ

«27» листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 1638/23 від 27.11. 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М ,було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Електронагрівальні прилади (чайник Gorenje/2,2кВт1,7-2л.)	05.06.2019	1113600054	1	Протікання корпусу, перегорання нагрівального елемента
2.	Електрочайник Gorenje К 12 Е	03.05.2011	11300142/к	1	Окислення контактної групи, вихід з ладу клавіши керування
3	Електрочайник Gorenje К 12 Е	05.05.2011	11300142/к	1	Окислення контактної групи, вихід з ладу клавіши керування
4	Електрочайник Gorenje К 12 Е	05.05.2011	11300142/к	1	Окислення контактної групи, вихід з ладу клавіши керування
5	Електронагрівальні прилади (чайник Gorenje/2,2кВт1,7-2л.)	05.06.2019	1113600054	1	Перегорання нагрівального елемента
6	Електронагрівальні прилади (чайник Gorenje/2,2кВт1,7-2л.)	05.06.2019	1113600054	1	Протікання корпусу, вихід з ладу клавіши керування
7	Чайник TEFAL SAFE Tea K0260130	27.04.2018	11130002001 (111300010)	1	Протікання корпусу

**Висновки експертного обстеження технічного стану:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 12**

м. Київ

«27» листопада 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 1834-23 від 27.11. 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Лампа настольна 7060	01.01.2011	11300394/к	3	несправність у роботі блока живлення
2	Лампа настольна 7060	01.01.2012	11300394/к	6	розтріскування елементів корпусу, зміна геометрії приладу

**Висновки експертного обстеження технічного стану:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

**Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»**



**Пугач В.М.**



ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 13**

м. Київ

27 листопад 2023

ЗАМОВНИК: Верховний Суд

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 1634-23 від 27.11.2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М. було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Microwave (мікрохвильова піч) MW63FR	02.03.2011	11300081/к	1	Проблеми з вимикачем на дверцятах, трансформатор вийшов з ладу, високовольтний конденсатор не функціонує
2	Microwave (мікрохвильова піч) MW63FR	01.03.2011	11300081/к	1	Вийшов з ладу магнетрон, корпус пошкоджений
3	Microwave (мікрохвильова піч) MW63FR	01.03.2011	11300081/к	1	Вихід з ладу магнітрон

**Висновки експертного обстеження технічного стану:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним через те, що вартість відновлювальних робіт перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

Дорогоцінні метали: відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.



**ЕКО-ІНВЕСТ  
ГРУП**

ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»  
ЄДРПОУ 44506592  
IBAN:UA 143204780000026002924917462  
Тел.: (095) 511 59 95  
E-mail: eko-invest-group@ukr.net

**Акт**

**експертного обстеження технічного стану майна № 14**

м. Київ

«27» листопад 2023

**ЗАМОВНИК:** Верховний Суд

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП»

Договір: № 163-У-13 від 27. 11. 2023 року.

Інженером-дефектологом ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ ГРУП» Пугач В.М, було складено даний акт за результатами діагностики та технічної експертизи наступного обладнання:

№ з/п	Найменування об'єкта	Дата введення в експлуатацію	Інвентарний номер	К-сть.	Примітки
1.	Лампа настольна 7060	01.03.2015	11300436/к	2	Дроти живлення перебиті
2	Лампа настольна 7060	01.01.2012	11300436/к	1	Зовнішні ознаки: зламані струбцини.
3	Лампа настольна 7060	01.04.2012	11300436/к	2	Патрони від використання ламп розжарювання потужністю більше 60 Вт, пошкоджені.
4	Лампа настольна 7060	01.06.2012	11300436/к	3	Механічні пошкодження: відлом механізму тримання цоколю
5	Лампа настольна 7060	01.10.2012	11300436/к	7	Зовнішні ознаки: зламані струбцини, дроти живлення пошкоджені
6	Лампа настольна 7060	01.07.2014	11300436/к	6	Розтріскування елементів корпусу, зміна геометрії приладу
7	Лампа настольна 7060	01.09.2014	11300436/к	3	Зовнішні ознаки: зламані струбцини
8	Лампа настольна 7060	01.10.2014	11300436/к	3	Цоколь має механічні пошкодження

**Висновки експертного обстеження технічного стану:**

У зв'язку із тривалою експлуатацією та переліченими пошкодженнями зазначене майно знаходяться у непридатному для подальшої експлуатації стані, ремонт вважаємо недоцільним.

**Рекомендація:** заміна обстеженого обладнання на нове (сучасний аналог).

**Дорогоцінні метали:** відсутні.

Інженер-дефектолог  
ТОВ «Еко-Інвест Груп»



Пугач В.М.